

# 武汉汇泉伟业 六开门冰箱

产品名称	武汉汇泉伟业 六开门冰箱
公司名称	武汉汇泉伟业厨房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济技术开发区创业路嘉昱公馆B座2514室
联系电话	18007130787 18007130787

## 产品详情

武汉汇泉伟业厨房设备有限公司公司牢固树立“质量为本、信誉优先、顾客至上”的企业宗旨，坚持“以人为本、科技创新”的经营战略，走“系统化、标准化、规范化、科学化”的经营管理之路；把“迅速反应、马上行动、协调配合、直至落实”作为企业的行动指南。汇泉集团将以好的产品，齐全的生产设备，多样化的产品，完善的服务质量体系作保证，为顾客生产的产品，提供满意的服务。

**吸收式电冰箱：**该种电冰箱可以利用热源（如煤气、煤油、电等）作为动力。利用氨 - 水 - 氢混合溶液在连续吸收 - 扩散过程中达到制冷的目的。其缺点是效率低，降温慢，现已逐渐被淘汰。

**半导体电冰箱：**它是利用对PN型半导体，通以直流电，在结点上产生珀尔帖效应的原理来实现制冷的电冰箱。

**化1学冰箱：**它是利用某些化1学物质溶解于水时强烈吸热而获得制冷效果的冰箱。

为什么冰箱开停机时，经常会发出较大声响？这个问题，很多消费者都遇到过，但是究竟是什么原因，就不了解了。冰箱发车声响主要原因有：

- 一、冰箱刚启动时，由于系统高低压处于不稳定状态，容易引起压缩机振动，这种声音比较大。
- 二、冰箱启动时，如果电压较低，会使重锤式启动继电器发出较大声音。
- 三、冰箱停机时，由于压缩机转动惯性，压缩机内的弹簧也会随之发出短暂的振动声。

冰箱出现噪音的原因

- 1、压缩机噪音查看压缩机接水盘是否固定可靠，如否，重庆江北冰箱维修建议，固定接水盘螺钉;再查

看压缩机固定R脚或螺丝是否松动脱落，如否则更换R脚或者加固螺丝;检查压缩机减震橡胶垫是否失效无弹性，如是则需要更换减震橡胶垫;接线盒固定是否可靠，如否需要加固牢靠;如无上述现象，六开门冰箱，则是压缩机本身故障，需要重新更换压缩机。

2、系统噪音大致可以分为三种现象，刮风声、咕噜声和制冷剂的喷发声。刮风声引起的原因一般是管路共振所致，消除的方式有整理管路使管路之间保持大于10mm的距离或加减震泥;咕噜声可能是冷冻蒸发器未固定牢固引起的，重庆江北冰箱维修建议，固定蒸发器卡座;即可消除这个现象。

武汉汇泉伟业-六开门冰箱由武汉汇泉伟业厨房设备有限公司提供。武汉汇泉伟业厨房设备有限公司位于武汉市经济技术开发区创业路嘉昱公馆B座2514室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前汇泉伟业厨房设备在其它中享有良好的声誉。汇泉伟业厨房设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。汇泉伟业厨房设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。