

913A0123H01油位开关配件化工约克工业冷冻螺杆压缩机维修

产品名称	913A0123H01油位开关配件化工约克工业冷冻螺杆压缩机维修
公司名称	山东工冷汇网络信息科技有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	品牌:约克 型号:913A0123H01 产地:丹麦
公司地址	山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场B座1904
联系电话	15020002122 15020002122

产品详情

在目前的化工工业生产中，压缩机扮演了一个十分重要的角色，它直接决定了化工工业企业中所使用的的关键技术。所以要保证我国的工业发展平稳而迅速，就需要在日常生产过程中保证压缩机的使用不会出现问题，并且在复杂的工作情况与极端的环境下仍然能让压缩机长期使用。

913A0123H01油位开关配件化工约克工业冷冻螺杆压缩机维修，装有变压器油，开关的触头浸在油中以防止氧化，并使触头得到散热，以及保证高压触头间和对地绝缘可靠的开关称为油开关。

913A0123H01油位开关原产地：丹麦；功能：液位测量测量；介质：液体油；供电电源：24VDC

故障：

润滑油管线中有杂质进入，未及时更换润滑油，导致油路循环不畅，油压低，轴承供油量不足，导致轴承瞬间烧毁，从而导致窜轴，转子抱死烧毁。通过对油箱中的润滑油作油品试验分析，虽润滑油已超过更换周期，但是润滑油质量没有问题，满足使用要求，不是故障产生的主要原因

处理：

及时更换油过滤器芯，及时更换润滑油，定期清理油冷却器。在压缩机累计运行 2000h 之后，需更换油过滤器芯。同时，在设备累计运行 2500h 后更换润滑油，并且在每次更换润滑油时更换油过滤器芯，组织人员定期对压缩机有冷却器进行清理。

工冷汇综合现场服务团队能为客户开发证明为行之有效的低成本解决方案，为设备进行检修、大修、升级、更新、改造、再造和解决与旋转设备和系统有关的任何难题。我们的现场服务有强大的技术支持团队，该团队由研发、设备设计工程师和气体动力学工程师组成，他们能帮助客户为极其复杂的项目进行应用和可行性研究。

美国约克RWF、RWB、RXF（防爆）；德国GEA基伊埃、日本MYCOM前川、英国HOWDEN豪顿压缩机；工业冷冻螺杆式、离心式压缩机、多级离心机、维修保养，机头大修、QUANTUM昆腾控制中心升级改造、原产配件。工业螺杆压缩机，RWB、RWF、RWK、RWH、RXB、RXF等，单级螺杆压缩机组、双级螺杆压缩机组、复叠螺杆压缩机组。工业离心压缩机，YK（单级离心压缩机）、CYK（双级离心压缩机）、M（多级离心压缩机）压缩机机头大修；控制系统升级改造；机组系统改造；原产配件供应。