

上海矽川电子科技3 荆州FKPC 3006A L板端连接器

产品名称	上海矽川电子科技3 荆州FKPC 3006A L板端连接器
公司名称	上海矽川电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海浦东新区金湘路333号1004室
联系电话	18916191795 18916191795

产品详情

电子信息技术经过多年的发展和进步，连接器已成为电流或信号连接的关键元器件，连接器产品虽然体积小，功能和结构简单，但是连接器的种类繁多，数量大，大多的电子连接器工程师往往会面临以下的困境：

- 1.电子连接器工程师在设计中会遇到对除功能外需要考虑的问题及处理方法感到困连接器惑。
- 2.对于产品例行实验项目的合理选择，FKPC-3006A-L板端连接器，测试结果的分析及应对方法不能很好的把握。
- 3.对产品应用中出现的故障分析感到无从下手，从而难以给出有针对性的解决方案。

上海矽川电子科技有限公司创立于2008年，主营各类车载线束的生产，国际一i线品牌电子元件和精密机械件的代理。产品包括：汽车娱乐系统视频线束、360全景线束、高压线束。

连接器是一种电机系统是因为，它是通过机械方法产生的电性连接。机械式弹簧的偏向会在配合的两部分间产生一个力量，这就使得接口配合面之间连接的技术水平也将加以描述的扩展。

上海矽川电子科技有限公司创立于2008年，主营各类车载线束的生产，国际一线品牌电子元器件和精密机械件的代理。产品包括：汽车娱乐系统视频线束、360全景线束、高压线束。各类连接器、同轴线缆、开关、电感，LDO、DC-DC、霍尔传感器、霍尔开关，风扇、马达、轴承、旋转变压器等。产品涉及领域：汽车，工业，消费电子，医疗。

电源连接器插针不吃锡的原因及解决方法

连接器插针不吃锡的原因：如果排除焊接工艺问题，如焊接温度、合适的助焊剂、过焊时间等，不吃锡可能是由于接触面氧化或不干净造成的。请注意开封后尽快使用，并保持储存环境干燥。另外，产品镀层不良，基材外露，也会造成不能吃锡。

上海矽川电子科技3-荆州FKPC-3006A-L板端连接器由上海矽川电子科技有限公司提供。上海矽川电子科技有限公司为客户提供“汽车娱乐系统视频线束,360全景线束,高压线束等”等业务，公司拥有“矽川电子”等品牌，专注于连接器等行业。，在上海浦东新区金湘路333号1004室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：周小姐。