

# 河北自动面粉机 工联粮油机械售后好 自动面粉机工厂

产品名称	河北自动面粉机 工联粮油机械售后好 自动面粉机工厂
公司名称	河南工联粮油机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市滑县老店乡 华康路中段8号
联系电话	13460875615 13460875615

## 产品详情

面粉机局部修理的方法是：将损坏的起动绕组拆除，按原来线圈大小、匝数和线径重绕新线圈嵌入。接好线头，试转正常再处理即可。如果故障绕组是下层，可先设法拆除故障（可用酒精或泡软）绕组，并清理干净、将完好线圈加热至变软，向下压。这样原来上层线圈就变成了下层。按故障线圈大小、匝数用同线径线绕新线圈嵌在上面，接线仍和原来一样。虽然上下层线圈调换了位置，但电流方向与原来相同，自动面粉机定制，并不影响电机性能。接好线头试转正常，再进行处理即可恢复正常使用。

### 面粉机产量较低该怎么办

面粉机产量较低怎么办，自动面粉机工厂，此类问题影响比较大的就是面粉厂，特别是大型面粉厂，自动面粉机加工，因为产量出现低下，将直接影响到厂内的利益，但是由于面粉目数要求不同和操作问题、设备问题的出现，有时达不到相应的产量，这时我们应该怎么办呢？我们一起看小编的详细介绍。

1、磨辊，磨辊就是心脏，没有辊子何来的面粉？由于小麦进入设备中是通过磨辊进行挤压成粉，河北自动面粉机，如果磨辊没有丝或者有所损坏的时候，我们就很难可以得到高产量面粉。

面粉机加工的原粮是经过除尘清理的，因为小麦中所含的轻杂质会对面粉机的加工和环境造成一定的困扰，因此除尘设备是存在的!除尘设备是由吸尘罩、风管、除尘器和风机组成的，其中的吸风装置是有学问的，安装吸风装置需要注意一些问题，咱们来看看面粉机除尘系统中的吸风装置的问题：

吸尘罩是面粉机通风除尘装置的重要部件，是控制粉尘扩散、收集含尘空气的罩口，性能的优劣直接影响除尘效果。

河北自动面粉机-工联粮油机械售后好-自动面粉机工厂由河南工联粮油机械设备有限公司提供。河南工联粮油机械设备有限公司为客户提供“面粉机,石磨面粉机,玉米加工设备,小米加工设备,杂粮加工设备”等业务，公司拥有“面粉机,石磨面粉机,玉米加工设备,小米加工设备,杂粮加工设备”等品牌，专注于粮食加工机械等行业。，在河南省安阳市滑县老店乡华康路中段8号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：马经理。同时本公司还是从事酒厂设备，制曲设备，红粮粉碎设备的厂家，欢迎来电咨询。