

卡特温度传感器107-8618/1078618卡特船舶配件

产品名称	卡特温度传感器107-8618/1078618卡特船舶配件
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卡特彼勒 型号:1078618 产地:美国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

经营范围：工程机械维修服务；船舶自动化、检测、监控系统制造；机电设备的维修及保养服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；内燃机及配件制造；发电机及发电机组制造；机电生产、加工；船舶修理；工业自动控制系统装置制造。

Scope: construction machinery maintenance services; ship automation, inspection, monitoring system manufacturing; mechanical and electrical equipment repair and maintenance services; port facilities, equipment and port machinery rental, maintenance services; internal combustion engine and accessories manufacturing; generator and generator manufacturing; mechanical and electrical production, processing; ship repair; industrial automatic control system equipment manufacturing.

卡特C7增压248-0323 167-1326、卡特起C7起动机235-262 9X-4452、卡特C7发电机5N-5692、/卡特C7发电机皮带、卡特7曲轴、卡特C7曲轴瓦、卡特C7曲轴油封142-5868
、/卡特C7连杆、卡特C7连杆瓦、卡特C7连杆铜套F61-2726、卡特C7汽缸垫、卡特C7缸套105800、/卡特C7活塞、卡特C7活塞环、卡特C9凸轮轴瓦216-5582、卡特C7油底壳150-4638、/卡特C7凸轮轴185-6349
、卡特C7压力开关119-9985、卡特彼勒C7雨刮电机、/卡特彼勒C7发动机大修包、卡特C7连杆螺栓7E-4195、卡特C7活塞销168-7246、/卡特C7活塞销卡环7E-1177
、卡特C7进气门、卡特C7排气门1W-5321、卡特C7气门导管、/卡特C7气门室盖垫242-9537、卡特C7气门导管密封圈163-2478、卡特彼勒C7气门锁片、/卡特C7气门座圈175-3617
152-7582、卡特C7修理包、卡特C7垫片油封、/卡特C7输油泵326-4635、卡特C7喷油器130-9701
、卡特C7机油冷却器、/卡特C7水泵1025941 6N6015GP、卡特C7膨胀水箱、卡特C7时规油封142-5867
、卡特C7缸套132-6881、/卡特330D轴承247-8715 卡特彼勒轴承247-8713
卡特轴承336-2212/卡特C9增压器248-0323、167-1326、卡特起C9起动机235-262 9X-4452、卡特C9发电机5N-5692、/卡特C9发电机皮带、卡特C9曲轴、卡特C9曲轴瓦、卡特C9曲轴油封142-5868
、/卡特C9连杆、卡特C9连杆瓦、卡特C9连杆铜套F61-2726、卡特C9汽缸垫、/卡特C9缸套1105800、卡特C9活塞、卡特C9活塞环、卡特C9凸轮轴瓦216-5582、/卡特C9油底壳150-4638、卡特C9凸轮轴185-6349

、卡特C9压力开关119-9985、/卡特彼勒C9发动机大修包、卡特C9连杆螺栓7E-4195
、卡特C9活塞销168-7246、/卡特C9活塞销卡环7E-1177
、卡特C9进气门、卡特C9排气门、卡特C9气门导管、/卡特C9气门室盖垫242-9537、卡特C9气门导管密封圈163-2478、卡特彼勒C9气门锁片、/卡特C9气门座圈175-3617
152-7582、卡特C9修理包、卡特C9垫片油封、卡特C9输油泵326-4635、/卡特C9喷油器130-9701
、卡特C9机油冷却器、卡特C9水泵1025941 6N6015GP、/卡特C9膨胀水箱、卡特C9时规油封142-5867
、卡特C9缸套132-6881、/卡特330D轴承247-8715 卡特彼勒轴承247-8713 卡特轴承336-2212/

废气涡轮增压器经常处于高温下工作，进入废气涡轮端的温度在600 左右。增压器转子以每分钟几万转到十几万转的高速旋转，为了保证增压器的正常工作，使用中应注意以下几点：

(1)使用正确牌号的润滑油，并定期更换。对涡轮增压柴油机至少应使用CD级增压机油。

(2)发动机发动以后，特别是在冬季，发动机点火后，应怠速运转几分钟，千万不能轰油门，以防止损坏增压器油封。

(3)熄火前，发动机也应怠速运转几分钟，让发动机、增压器转子的转速降下来以后再熄火，以防止猛轰油门，增压器转速很高，突然熄火，机油泵不打油，增压器转子仍在高速惯性运转，干磨损坏轴承。

(4)由于经常处于高温下运转，到增压器的润滑油管线由于高温，内部机油容易有部分的结焦，这样会造成增压器轴承的润滑不足而损坏。

(5)检修发动机时，应注意千万不能让杂物进入增压器，以防损坏转子。

(6)WD615机经增压后，空气进入中冷器，有几道橡胶管连线，要求在出车前、修车中检查其连接情况，防止松动、脱落，以免造成增压器失效和空气短路进缸。

(7)禁止柴油机长时间急速运转(一般不超过5min)因怠速时机油油压较低，不利于增压器的润滑，容易使轴承过早磨损。