

宁夏银川英格索兰康普艾空压机冷却器气水分离器止逆阀

产品名称	宁夏银川英格索兰康普艾空压机冷却器气水分离器止逆阀
公司名称	兰州盖亚机电科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	英格索兰:后冷却器 格南登福:油冷却器 康普艾:皮带
公司地址	甘肃省兰州市安宁区西路街道电力新村231号第01单元第6层602室
联系电话	0931-4523189 13669317520

产品详情

供应宁夏银川英格索兰康普艾格南登福空压机配件，整机，维修，服务，原厂品质。

英格索兰空压机电机反转报警的原因

日常的生产运行中，经常会出现英格索兰康普艾格南登福空压机，电机反转的故障报警，那出现这个报警的逻辑是什么呢？

英格索兰西北总代理甘肃总代理青海总代理新疆总代理兰州总代理宁夏银川总代理，为您分析解答。

英格索兰空压机出现电机反转的报警，主要原因如下：

- 1、相序保护器故障。对于配置了相序保护的机器，首先检查相序保护器有没有报警，排除该问题后，进行下一步。
- 2、进气受阻，包括空滤堵塞，进气阀未打开，需要逐步检查。

3、进气真空度传感器故障，如果该传感器故障，则会检测信号有问题，故障信号传递至控制器
控制器输出报警；

4、分立前压力传感器故障，如果此传感器故障，则检测压力信号不准，故障信号传递至控制器
控制器输出报警；

以上四点，就是英格索兰空压机电机反转报警的原因，你知道了吗？

有任何疑问，随时联系，兰州盖亚机电科技有限公司，英格索兰西北总代理，我司配备服务人员10名，
专门负责处理客户故障问题，技术，响应迅速，是你理想的合作伙伴，没有之一，欢迎联系咨询！