

不锈钢方管拉丝 无锡方管拉丝 拓龙

产品名称	不锈钢方管拉丝 无锡方管拉丝 拓龙
公司名称	无锡拓龙科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东北塘镇农石路88号
联系电话	15306196052

产品详情

重金属对人体的伤害常见的有:

1. 钒：伤人的心、肺，导致胆固醇代谢异常。
2. 食入后直接沉入肝1脏，对大脑视力神经破坏极大。天然水每升水中含0.01毫克，就会强烈。含有微量的gong饮用水，长期食用会引起蓄积性。
3. 铬：会造成四肢1麻木，1精神异常
4. 会使皮肤色素沉着，导致异常角质化。
5. 镉：导致gao血压，引起心脑血管疾病；破坏骨钙，引起功能失调。
6. 铅：是重金属污染性较大的一种，一但进入人体很难排除。直接伤害人的脑细胞，特别是胎儿的神经板，可造成先天大脑沟回浅，智力低下；对老年人造成脑等。
7. 钴：能对皮肤有性损伤。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡拓龙科技发展有限公司

在平面抛光机抛光小型钢件，铝件或者其他金属件时，很多工程师都只在意研磨和抛光的工艺，却忽略了一个非常重要，方管拉丝，也是根本的因素----工件本身的材料。

据工程师讲，在研磨抛光行业中，人们过多的追求工艺性合理性，出了问题也在工艺上找原因，这固然是需要我们去精益求精的，但是，在被研磨工件材料的特性上，我们也应该非常重视，并不是所有的金属工件都能加工出非常好的抛光效果。

就拿不锈钢来说，不锈钢分很多种，有201、202、301、304、316、309、321等是属于奥氏体不锈钢，无磁性；409、430、410等属于马氏体不锈钢，俗称不锈铁，无锡方管拉丝，有磁性；每一种不锈钢他的金属特性都不一样，在抛光的过程中反应出的物理特性也不相同，所以，我们在选择原材料的时候要特别注意，应该告诉厂商和客户选择较易打磨和抛光的材料来做产品，避免生产过程中带来的繁琐。

不锈钢抛光加工注意事项

不锈钢磨砂研磨操作中用砂纸或砂带进行的研磨基本上属于磨光切割操作，在钢板表面留下很细的纹路。

在用氧化铝作为磨料时曾遇到过麻烦，其部分原因是压力问题。设备的任何研磨部件，如：砂带和磨轮等，方管拉丝多少钱，使用前能用于其它非不锈钢材料。因为这样会污染不锈钢表面。

为了保证表面加工的一致性，新砂轮或砂带应先在成分相同的废料上试用，以便同样品进行比较。

不锈钢方管拉丝-无锡方管拉丝-拓龙(查看)由无锡拓龙科技发展有限公司提供。无锡拓龙科技发展有限公司是从事“ 不锈钢加工,表面处理,不锈钢原材料,异形抛光加工,不锈钢非标 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐学俭。