

MY-4木材含水率测定仪

产品名称	MY-4木材含水率测定仪
公司名称	苏州华瑞科技仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市阊邱坊24号
联系电话	0512-67708185

产品详情

用途：本测定仪适用于木质纤维物质，含水率在7%-35%的物体，如竹制品、木器、中药材、烟草、棉花、纸张、皮革、纺织品、粮食、农作物、化工原料等物品百分含水率的快速测定。特性：该仪表集测量器、显示器、电源、线路板于一体，本仪器与国内同类产品比较，具有体积小、重量轻、测量迅速、操作极为简单、外形美观、做工精致、也便于随身携带之优点。

二.技术指标:

- 1、显示形式：发光二极管显示，共2×10位
- 2、测量范围：量程 7~15% 量程 16~35%
- 3、测量精度：±1位 显示值（含水率） 4、工作电压：直流15V（使用10F~20电池1节）
- 5、使用条件：被测物温度0~40 环境相对湿度<85%
- 6、外形尺寸：185×50×27 仪器重量：约180克

三.使用方法:

- 1、装干电池：按电池正负极性把15V干电池装入电池盒内，正极向上。
- 2、检查仪表：使用左右刚针短路（用手或金属连通）按下量程开关I这时最下面的一只发光管应发光，其它发光管不应发光。左右刚针开路（无导电物连接）时，按下量程开关这时发光管都应不发光，如果能达到上述要求表示仪器正常，可以进行测量。
- 3、测量物体：（如测量木材）把测定仪四枚刚针插入木材中深约6毫米左右，按下量程开关，读出显示器发光位所对应的读数。如果按下的是量程I开关，则读左面一行读数。如果按下的是量程 开关，则读右面一行读数。
- 4、测量时注意出现下面几种情况时的读数。（1）按下量程 开关时，如果显示器全不发光，说明读数低于7%。如果显示器只有最下面一只发光管发光，说明读数高于或等于15%，应改按量程 开关，再读数。
- （2）按下量程 开关时，如果显示器全不发光，说明读数低于16%，应改按量程 开关再读数