

# 平湖市施工发电机组出租租赁的安装

产品名称	平湖市施工发电机组出租租赁的安装
公司名称	飞达电力设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:潍柴 玉柴 上柴 型号:50千瓦-2000千瓦 业务范围:全国各地
公司地址	本地发电机出租 发电机租赁-全国连锁
联系电话	13863556166 13406353444

## 产品详情

### 平湖市施工发电机组出租租赁的安装

柴油发电机组水泵遇到故障，首先，我们需要检查泵是否工作正常。如果发现泵驱动的齿轮轴太磨损，说明泵已经失效，需要更换后才能正常循环。柴油发电机组冷却液液位过低或不符合规定。如果液位过低，会直接导致冷却液温度升高，使冷却液不循环。根据规定，冷却液为50%防冻剂和50%软化水DCA 4。如果不符合规定，会造成管道堵塞，管壁生锈，阻碍冷却液正常循环。柴油发电机组恒温器故障。恒温器安装在发动机的燃烧室中，以控制发动机燃烧室的温度。恒温器必须指定温度全开，这有助于小循环。如果没有恒温器，冷却液不能保持循环温度，可能会引起低温报警。柴油发电机组的冷却系统中混有空气，导致管道畅通，膨胀箱上的吸入阀和排出阀损坏也直接影响循环。此时需要检查它们的压力值是否符合规定，吸入压力为10kpa，排出压力为40kpa。此外，排气管道是否畅通也是影响循环的一个重要原因。柴油发电机组散热片堵塞或损坏。冷却风扇不工作或散热片堵塞，冷却液温度无法下降，散热片生锈，导致漏液，循环不畅。

静音发电机组的使用受周边环境的影响是很大的，当环境气候发生变化的时候，静音发电机组也会因为环境的变化而发生变化。发电机组在起停和维护保养必须至少要有两名工作人员操作监护，自觉执行安全预防施。

发电机组在运行中，要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠；联轴器的同心度是否标准；齿轮传动的灵活性等，若发现有卡滞现象，应立即停机排除故障后再运行。柴油机散热风扇皮带过松，散热风扇速度达不到要求，导致散热风量不够，也会引起水温不断上升。