

# 油钢公司 惠东油钢 华伟特钢有限公司

产品名称	油钢公司 惠东油钢 华伟特钢有限公司
公司名称	东莞市华伟特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大朗镇大朗富通路673号101室
联系电话	13922933709 13922933709

## 产品详情

H13热作模具钢压铸成形条件的注意事项:流动性是指合金液体充填铸型的能力。流动性的大小决定合金能否铸造复杂的铸件。在铝合金晶合金的流动性。影响流动性的因素很多，主要是成分、温度以及合金液体中存在金属氧化物、金属化合物及其他污染物的固相颗粒，但外在的根本因素为浇注温度及浇注压力（俗称浇注压头）的高低。

模具钢材是用来制造冷冲模、热锻模压铸模等模具的钢种。模具材料是模具制造业的物质和技术基础，其中模具钢材是传统的模具材料，炉或进入冷却槽方法不当等原因造成，惠东油钢，应该修正工艺温度，检修校核控温系统，装炉时，工件间隔合理摆放均匀，分散入槽，禁止堆积或成捆入槽冷却。当淬火量大而使冷却介质升温时，应添加冷却淬火介质或改用其它冷却槽冷却;加强冷却剂的搅拌;在Ms+50 时取出。H13模具钢是热作模具钢，用于制造冲击载荷大的锻模，热挤压模，精锻模；铝、铜及其合金压铸模，

冷作模具钢的化学成分：

模具钢是用于制造模具的钢种。根据工作条件的不同，模具钢分为冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢等。

冷作模具钢是指用于制造在冷态下变形或分离的模具的钢，油钢加工，如冲模、冷镦模、冷挤压模、拉丝模和滚丝模等。由于冷作模具在工作时，刃口部位承受很大的压力、弯曲力和冲击力，模具与坯料之间有强烈的摩擦，油钢厂，因此，冷作模具钢的性能要求与刀具钢相似，要求具有高强度、高硬度、足够的韧性和良好的耐磨性。对于高精度的模具，要求其热处理变形小，以保证模具的加工精度，大型模具还要求具有良好的淬透性。

冷作模具钢的化学成分与低合金刀具钢和高速工具钢相似，油钢公司，具有较高含碳量，一般碳的质量分数在1.0%以上。加入的合金元素主要有铬、钼、钨、钒等，以提高其淬透性、耐磨性和耐回火性。钼和钒除改善钢的淬透性和耐回火性外，还起到细化晶粒、改善碳化物的不均匀性的作用。

油钢公司-惠东油钢-华伟特钢有限公司由东莞市华伟特钢有限公司提供。东莞市华伟特钢有限公司是一家从事“金属材料制造,五金产品制造,五金产品零售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华伟特钢”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华伟特钢在金属建材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！