

北京顺义区空调移机

产品名称	北京顺义区空调移机
公司名称	北京顺义金英天宇制冷配件门市部
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区裕龙小区-2-202
联系电话	010-86412278 13716404628

产品详情

顺义空调拆装、移机、清洗保养、检测加氟(加氟立昂加雪种加液加药水加制冷剂);户式空调维修保养、设计安装、设计安装、维修维护等业务。空调制冷维修中心技术力量雄厚,人员素质高,统一管理、统一培训、统一着装、持证上岗,服务质量好;有多年家用和商用空调专业维修经验,长期从事各大品牌空调维修服务。的空调上门维修实例 1.美的一拖二分体式空调开机数分钟后毛细管结霜不制冷分析检修:根据现象分析,问题一般为制冷管路堵塞所致。由于该机为新机,冰堵及脏堵的可能极小,估计是因安装前室外机搬运不当(如倒置),致使压缩机内的冷冻油溢出至管路中,造成油堵。制冷时,油稠难以回流,不易排除油堵。而在制热时,(1)制冷剂流向相反;(2)温度高,油流动性好;(3)连接管内压力高,有利油回流。故在检修时,试将空调器四通换向阀继电器r13的动触点用导线短接,开机制热1-2分钟后停机,再将导线断开开机制冷,这种情况有所好转,但制冷量不足,仍有部分油堵。再次按上述方法开机4-6分钟,停机后转为制冷,工作恢复正常。

2.美的一拖二分体式空调室内机运转正常,室外压缩机及风机不运转。

分析检修:根据现象分析,问题一般出在室外机控制部分及压缩机等部位。检修时,打开机壳,用万用表检测压缩机各绕组阻值正常,启动电容也正常。通电观测继电器r1301、r1302、r1303吸合均正常,但r1304不动作。测其绕组阻值正常,由此判断造成室外机不启动的主要原因是r1304不能吸合,致使220v电源电压未加至压缩机。为查找r1304不能吸合的原因,在通电状态下,用万用表电压挡测q301饱和导通ne555脚为低电平,正常;约3分钟后再测ne555脚仍为低电平,而正常应为高电平,说明ne555工作异常。测ne555各脚电压,结果发现该ic的、脚电压为5V且不稳定。经查发现、脚外接电容c302内部漏电,将c302焊下测量有一定阻值且阻值不稳。更换0302后机器故障排除。特约维修的品牌有“格力空调美的空调春兰空调海尔空调海信空调志高空调三菱空调大金空调松下空调夏普空调科龙空调奥克斯空调长虹空调双鹿空调三星空调新科空调华宝空调澳柯玛空调格兰仕空调麦克维尔空调三洋空调日立空调TCL空调乐华空调富士通空调东芝空调惠康空调波尔卡空调威力空调迎燕空调特灵空调LG空调华凌空调约克空调”,熟悉各品牌空调设备的性能、技术参数及维护,具有优良的专业技能和服务常识,并且经常接受各大品牌空调专业课程培训,确保服务质量。承接中央空调及家用空调冷暖空调安装维修拆装保养清洗加氟。本中心承诺公开服务表准,服务价格,严格做到合法经营,诚信服务,电话预约,价格面议。我们的服务理念:诚信.合作.创新.敬业. 1、价格最低,服务最好。 2、超值常规,要求从品种、质量、方式上都要超越常规的服务。超越用户的心理期待,从事做起,来满足用户的要求。

3、顾客对我们中心形象的认识,来自于你带给他的切身感受。