

## 长治树脂井盖（高分子复合井盖）——绿化带雨水篦子

产品名称	长治树脂井盖（高分子复合井盖）——绿化带雨水篦子
公司名称	鑫佰晟科技（河北）有限公司
价格	40.00/套
规格参数	品牌:鑫佰晟 型号:5255 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇王尧京村东东固路西、田庄村南（注册地址）
联系电话	0317-8888983 13473733189

### 产品详情

长治树脂井盖（高分子复合井盖）——绿化带雨水篦子

(1)酸洗后，若水未洗或洗得不够，直接进入溶剂池，使溶剂酸度增加，铁离子增加；或用盐酸作电镀助剂，在带钢表面覆盖一层铁盐，带入锌液，将镀锌合金渣附着在钢板工件表面；

(2)溶剂老化，铁离子、杂质，如果不过滤和钢栅板一起进入锌液，会增加锌液的粘度，使镀层厚而粗糙，附着力差；

(3)钢网板工件未干燥，溶剂热镀锌时，会形成 $Zn(OH)_2$ 颗粒，影响产品外观质量；

(4)溶剂通常是弱酸，不热或低温度会延长干燥时间，还腐蚀表面的工件和粘连形成的盐，铁镀锌合金渣钢网格工件的表面，涂层的表面粗糙。

“白锈”是钢板镀锌层常见的缺陷，Z主要的原因是因为缺乏的镀锌钝化，钢格板与水或不去除钝化钝化技术不合格，钢格板水冷没有完全干燥后，存储在一个潮湿和电化学腐蚀在通风不良的环境中“白锈”或灰色粉腐蚀沉积物，直接影响到钢格栅产品和工程质量，这类白色或灰色粉末如果拥有者碱碳酸盐锌化合物等。

