

# 天工圆钢加工公司 合肥天工圆钢 华伟特钢有限公司

产品名称	天工圆钢加工公司 合肥天工圆钢 华伟特钢有限公司
公司名称	东莞市华伟特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大朗镇大朗富通路673号101室
联系电话	13922933709 13922933709

## 产品详情

合金钢的主要合金元素有硅、锰、铬、镍、钼、钨、钒、钛、铌、锆、钴、铝、铜、硼、稀土等。其中钒、钛、铌、锆等在钢中是强碳化物形成元素，天工圆钢供应商，每一个合金钢的牌号都是合金元素含量和合金元素的\*\*组合方案之一。分析合金钢的性能和特点时，天工圆钢加工公司，可从分析合金钢的合金元素含量和合金元素的组合等进行分析。同时提高钢的淬透性；含量较高时，可显著提高钢的耐腐蚀性。但镍有增加第二类回火脆性的倾向。

合金钢是在Fe-C合金钢中加入一定量的合金元素形成具有特殊用途的钢。合金钢的分类通常根据其用途、合金元素含量、冶金质量等进行分类。按其用途、冶金质量等进行分类与碳钢相近。这里只介绍按合金元素含量分类。

### 一、合金钢的分类

1.按合金元素的总量来分 合金总量 < 5%称为低合金钢，5% 合金总量 < 10%称为中合金钢，合肥天工圆钢，合金总量 10%称为高合金钢。

2.按主要合金元素来分 如：3Cr3MoW2V钢称为铬钨钒系钢。

各国的合金钢系统，随各自的资源情况、生产和使用条件不同而不同，天工圆钢加工厂商，国外以往曾发展镍、砷钢系统，我国则发现以硅、锰、钒、钛、铌、硼、铅

调质钢 1. 中碳型合金钢，合金元素含量较低；2. 强度较高；3. 用于高温螺栓、螺母材料等。

弹簧钢 1、含碳量比调质钢高；2经调质处理，强度较高 强度较高；3用于弹簧材料。

滚动轴承钢 1高碳型合金钢，合金含量较高；2具有高而均匀的硬度和耐磨性；3用于滚动轴承。天工圆

钢加工公司-合肥天工圆钢-华伟特钢有限公司由东莞市华伟特钢有限公司提供。行路致远，砥砺前行。  
东莞市华伟特钢有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属建材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!