

娄底西门子V20变频器维修

产品名称	娄底西门子V20变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

娄底西门子V20变频器维修

西门子V20变频器 F4 变频器过热

故障

F4 变频器过热

原因

变频器过载

通风不足

脉冲频率过高

环境温度过高

风扇不工作

处理

检查下列各项：

负载或负载循环是否过高？

电机功率（P0307）必须匹配变频器功率（r0206）。

脉冲频率必须设为缺省值

环境温度是否过高？

变频器运行时风扇必须旋转