

SKD11不变形油钢订购 宁波SKD11不变形油钢 华伟

产品名称	SKD11不变形油钢订购 宁波SKD11不变形油钢 华伟
公司名称	东莞市华伟特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大朗镇大朗富通路673号101室
联系电话	13922933709 13922933709

产品详情

模具钢材是用来制造冷冲模、热锻模压铸模等模具的钢种。模具材料是模具制造业的物质和技术基础，其中模具钢材是传统的模具材料，其品种、规格、质量对模具的性能、使用寿命和制造周期起着决定性的作用。脱碳，SKD11不变形油钢工厂，这是由原材料残留脱碳层或淬火加热时造成，预防措施为可控气氛加热，盐浴加热，真空炉、箱式炉采用装箱保护或使用防氧化涂料;机加工余量加大2~3mm。

H13模具钢是精密塑胶模具的首要选择材料，不要只重产品设计，忽视塑胶模具制造。有些用户在开发产品或新产品试制时，往往初期只注重于产品研制与开发，SKD11不变形油钢多少钱，忽视与塑胶模具制作单位的沟通。产品设计方案初步确定后，即提前与模具厂商接触有两个好处：

- 1、可以保证设计的产品有好的成形工艺，不会因零件难以加工而修改定型设计。
- 2、模具制作方可提前做设计准备，防止匆忙中考虑不周，影响工期。
- 3、制作高质量塑胶模具，宁波SKD11不变形油钢，只有供需双方紧密配合，才能降低成本，缩短周期。

致使模具失效的因素

既有外因（例浇铸温度高低、模具是否经预热、水剂涂料喷涂量的多少、压铸机吨位大小是否匹配、压铸压力过高、内浇口速度过快、冷却水开启未与压铸生产同步、铸件材料的种类及成分Fe的高低、铸件尺寸形状、壁厚大小、涂料类型等等）。

也有内因（例模具本身材质的冶金质量、坯料的锻制工艺、模具结构设计的合理性、浇注系统设计的合

理性、模具机（电加工）加工时产生的内应力、模具的热处理工艺、包括各种配合精度和光洁度要求等）。

SKD11不变形油钢订购-宁波SKD11不变形油钢-华伟由东莞市华伟特钢有限公司提供。“金属材料制造,五金产品制造,五金产品零售”选择东莞市华伟特钢有限公司，公司位于：广东省东莞市大朗镇大朗富通路673号101室，多年来，华伟特钢坚持为客户提供好的服务，联系人：黄佳华。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华伟特钢期待成为您的长期合作伙伴！