

潍坊外墙真石漆 彩韵墙艺坊承接 外墙真石漆供应商

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 潍坊外墙真石漆 彩韵墙艺坊承接 外墙真石漆供应商 |
| 公司名称 | 济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市天桥区黄台装饰材料市场21区3-4号 |
| 联系电话 | 13573100533 |

产品详情

真石漆厚度太薄容易发花

再薄一点可以吗？那样不是更节约成本”。技术师傅提示，真石漆涂层太薄，容易出现遮底和底色不一，导致涂层发花、遇水发白等质量问题。

真石漆厚度2-3mm是合适的外墙真石漆施工厚度，一方面能保证涂层的丰满度、质感、逼真的仿石效果；另一方面能很好地避免真石漆施工过程中遮底和颜色不一的问题，因此真石漆行业标准规定为2-3毫米。涂装施工厚度应很好地控制在规定范围，理论涂布量为3.5-4.5公斤每平方米，按照这个厚度完充分保证涂层的质感。

但是现在很多真石漆往往都不能达到实际标准，导致真石漆脱落、泛白、泛黄等现象，那么这些现象是因为哪种因素而导致的呢？外墙真石漆脱落的原因有哪些？

真石漆脱落四大因素

1.人为因素

真石漆都具有本身一套严格的施工工艺（如：打底漆及封底处理等），外墙真石漆厂家，所以尽管真石漆涂料质量较好，但如果因为场地施工人员经验不足，素质较低，对真石漆的施工技巧把握不足，都会对真石漆整体的效果有一定的影响。

2.真石漆产品质量欠缺或质量较低

目前市场上真石漆涂料可谓是眼花缭乱，潍坊外墙真石漆，有些低档的、涂料质量不好的，很多产品都流露到市场上面，这就导致用户在使用中达不到想要的效果。

3.施工问题

真石漆本身具备有一套严格的施工工艺流程。那么在真石漆施工前的施工底材表面基层应平整、干净，并具有较好的强度，新墙体则应实干一个月，方可施工，旧墙翻新，先要整平基层，除去松脱，剥落表层及粉尘油垢等杂质后才可施工。很多人往往忽视这种流程，而直接施工，如果基底不牢固可能导致脱落，其实是导致真石漆脱落常见的原因。

4.天气及温度因素

恶劣天气以及温度较低的情况下肯定是不能施工的。

很多人会选择在外墙保温上使用，那么就必须要注意真石漆与底层的贴合度，要选用粘结力强的腻子 and 底涂，以免出现起鼓脱落等问题。每个公司在推荐真石漆的时候都会推荐配套的底漆和腻子产品，因为这样能zui大限度的避免因为产品不配套带来的影响。

2.选择真石漆注意颗粒大小问题。

我们都知道在外墙真石漆施工时，外墙真石漆施工工程，因为真石漆是用不同大小彩色砂混合配色，因此选购真石漆时要注意颗粒大小的问题，砂石粒径过大很容易会造成喷涂的飞溅。当然飞溅的原因肯定不是这一种，工人的施工水平，产品的质量，外墙真石漆供应商，施工手法等等都有关系，这里不再列出，只是简单的介绍一下选购要点。

潍坊外墙真石漆-彩韵墙艺坊承接-外墙真石漆供应商由济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部提供。济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部为客户提供“承接贴金箔银箔,硅藻泥,金沙,马来漆,墙衣等墙面艺术漆的施工”等业务，公司拥有“彩韵”等品牌，专注于室内涂料等行业。，在济南市天桥区黄台装饰材料市场21区3-4号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：苑经理。