

扬州电源车出租（租赁）

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 扬州电源车出租（租赁） |
| 公司名称 | 蚨祥机械设备有限公司 |
| 价格 | 500.00/台 |
| 规格参数 | 康明斯:（扬州电源车出租） 康明斯:（扬州电源车出租） 康明斯:（扬州电源车出租） |
| 公司地址 | 各地均有办事处公司 |
| 联系电话 | 18754182221 18754182221 |

产品详情

静音发电机组，是引入消化吸收海外低噪音柴油发电机技术而研制出新式系列产品，发电机组噪音低，广泛应用于电力工程、酒店建筑、休闲娱乐会所、医院门诊、购物中心、厂矿企业等噪声要求严格的场所。

一、静音发电机组噪音控制规范

一般柴油发电机噪声可降至75db（A）（L-P7m处测量）；超低噪音发电机组可以达到73db（A）（L-P7m处测量）；静音发电机组合乎GB2820-90等国技术标准。总体方案设计结构紧凑、体型小，外观新奇美观大方；发电机组选用双层屏蔽掉特性阻抗失衡式隔音罩，减噪型多通道进排气管、进通风安全通道，确保充沛的加速性能。此外，这个系列再次还配置有大中型特性阻抗复合型消声器、大空间汽柴油器，并尤其设有迅速打开后盖板，维修保养十分方便。

二、静音发电机组产品优势

1、噪声标准合乎ISO374。

2、车内饰选用专用型吸音材料，内藏式消声器使结构紧凑。较好的自然通风和防电磁辐射构造。

假如柴油机发电机工作的时候排气管冒黑烟，这也是喷入的柴油机并没有得到充分的全完点燃，在发动机燃烧室中持续高温氧气不足的情形下，溶解汇聚产生碳烟，其碳烟并不是单纯的碳，而是一种孔径及小的聚合物。这类固态的碳烟比汽化的汽柴油反应速度慢的多，赶不及点燃而呈黑色浓烟清除。这类燃料燃烧不完整，不仅导致发动机的油耗增高，输出功率减少，并且使活塞杆、发动机活塞气缸及其燃烧

仓产生很多积炭，比较严重的时候会卡死发动机活塞，气缸密闭不紧造成漏汽，与此同时它也将加快零件的损坏，从而减少上研汽车发动机的使用期。

因而，柴油机发电机如果出现了该常见故障应当立即清除。主要原因关键以下几个方面：

1、柴油机发电机的柴油发动机超负荷工作或者提供的油过多

2、喷油提前角太大或者太小。

3、喷油泵做雾化欠佳或漏油。

4、汽油泵柱塞套筒定位螺钉太长，堵死了套筒规格里的回进油口，导致回进油口受阻，造成提供的油量提升，柴油燃烧不完整，发生冒黑烟，另外还可能会造成柴油发动机不可以歇火。

5、空气过滤器或进气管堵塞，使进到汽缸的空气量减小，柴油燃烧不完整，排气冒黑烟。假如喷油泵正常的，汽缸内缩小优良，柴油发动机在移动和低速档都冒黑烟，这时拿掉空气过滤器后，冒烟会立刻消退，就需要清理空气过滤器。

6、配气相位有误，气门太大，配气机构凸轮轴比较严重损坏等，都会让空气流量降低，且汽缸里的有机废气清除不绝，进而造成柴油燃烧不完整，排气冒黑烟，解决曲柄连杆机构开展安全检查调节。

7、汽缸内缩小欠佳，缩小摩擦阻力减少。这应该是活塞杆与气缸套损坏太大，发动机活塞损坏太大或张口在同一方向上，导致气缸漏气。与此同时也有可能是气缸密闭不紧漏汽。