

# 危废鉴定 北京废渣固体废物属性鉴别要提供什么资料

产品名称	危废鉴定 北京废渣固体废物属性鉴别要提供什么资料
公司名称	润璟检测（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务范围:检测认证 所在地:东莞 服务行业:检测服务业
公司地址	广东省东莞市常平镇霞村新村二街12号201室
联系电话	13642807648 13642807648

## 产品详情

固体废物鉴别标准是除了不需要修复和加工可以使用它原来用途的物质，或者经过修复和加工后满足、地方制定或行业通行的产品质量标准并且可以按照原始用途来使用的物质。不需要经过贮存或堆积，在现场可以直接返回到原来的生产过程或返回制造它的过程的物质；修复后作为土壤用途使用的污染土壤等的物质。危废鉴定检测标准：1、易燃性鉴别根据《危险废物鉴别标准易燃性鉴别GB 5085.4-2007》是指任何生产、生活和其他活动中产生的固体废物的易燃性鉴别。鉴别项目：固体/液体/气体易燃性鉴别。2、反应性鉴别根据《危险废物鉴别标准反应性鉴别GB 5085.5-2007》是指任何生产、生活和其他活动中产生的固体废物的反应性鉴别。鉴别项目：氧化性鉴别、爆炸性鉴别、遇水反应性鉴别、有机过氧化性鉴别。3、腐蚀性鉴别根据《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别GB 5085.1-2007》是指任何生产、生活和其他活动中产生的固体废物的腐蚀性鉴别。鉴别项目：PH值鉴定。4、急性毒性鉴别根据《危险废物鉴别标准急性毒性鉴别GB 5085.2-2007》是指任何生产、生活和其他活动中产生的固体废物的急性毒性鉴别，鉴别项目：急性经口毒性鉴别、急性经皮毒性鉴别、急性吸入毒性鉴别。5、浸出毒性鉴别根据《危险废物鉴别标准浸出毒性初筛GB 5085.3-2007》是指任何生产、生活和其他活动中产生的固体废物的浸出性鉴别，鉴别项目：无机元素及化合物鉴别、非挥发性有机物鉴别、挥发性有机物鉴别等。6、毒性物质含量鉴别根据《危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别GB 5085.6-2007》是指任何生产、生活和其他活动中产生的固体废物的毒性物质含量鉴别，鉴别项目：有机物毒性含量鉴别、无机物毒性含量鉴别。备注：实际工作中，并非每个特性都需要进行鉴别，而是要根据生产工艺，初步判定是否具有哪有特性，有针对性的进行判定，如毒性和腐蚀性。危险废物鉴别方案及标准一、编制危废鉴别方案根据项目固体废物的产生情况，判定出需要进行鉴定的固体废物，出具鉴别方案。例如矿山选矿的尾砂、废石，废水处理过程的污泥等。注意：明确在《危险废物名录》中的固体废物，不需要鉴定，直接判定即可。二、检测依据根据《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2007）中规定：固体废物依据（GB 5085.1-GB 5085.6）鉴别标准进行鉴别，凡具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等一种或一种以上危险特性的，属于危险废物。危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别（GB 5085.1—2007）；危险废物鉴别标准急性毒性初筛（GB 5085.2—2007）；危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别（GB 5085.3—2007）；危险废物鉴别标准易燃性鉴别（GB 5085.4—2007）；危险废物鉴别标准反应性鉴别（GB 5085.5—2007）；危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别（GB 5085.6—2007）；危险废物鉴别标准通则（GB 5085.7—2007）。固体废物，是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态

和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。危险废物，是指列入危险废物名录或者根据规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。危废和固废的处理方式有很大不同:a、危废必须严格分类处理：处置一般工业固废不需要资质，而危险固废则不能混入非危险废物中贮存，收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经性处置的危险废物。b、危废必须严格防护措施：贮存危险废物必须采取符合环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。c、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。我们公司经营方针“质量为先，用户至上”同步发展，满足用户需求。热诚欢迎国内外客户惠顾，携手合作，促进共同繁荣。