

浙江鑫源 彩钢板 宿迁彩钢板

产品名称	浙江鑫源 彩钢板 宿迁彩钢板
公司名称	浙江鑫源净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海宁市尖山新区听潮路11号
联系电话	13606538988

产品详情

聚氨酯彩钢板由上下层彩钢板加中间发泡聚氨酯组成，是当前建筑行业应用比较广泛的建材之一，具有良好的保温、隔热、隔音效果。很多人常把泡沫彩钢板误当成聚氨酯夹芯板。

根据相关资料显示，聚（EPS）泡沫夹芯板与聚氨酯（PU）彩钢板在遇高热或明火会软化、有熔滴物，会加速火灾传播；因成分中含、氯，会散发有毒烟雾，造成人员、窒息。泡沫彩钢板和聚氨酯彩钢板因其发生火灾后蔓延速度快，宿迁彩钢板，燃烧产物毒性大，极易造成重大财产损失和人员伤亡。

对于现在的建筑行业来说，新起的建筑材料具有明显的优势，而且发展前景也是非常乐观的，对于夹心彩钢板也是如此的，就它的芯材也是分为六种的，它们分别是聚苯夹芯板即EPS夹芯板，这一种也是目前市场上，应用为广泛的品种，还有挤塑聚夹芯板即XPS夹芯板，硬质聚氨酯夹芯板即PU夹芯板，彩钢板价格，三聚酯夹芯板即PIR夹芯板，彩钢板批发，酚醛夹芯板即PF夹芯板，彩钢板公司，岩棉夹芯板即RW夹芯板。

近年来，虽然连续几年高密度、多频次地开展彩钢夹芯板建筑消防安全专项整治。发布多次通知，如《关于进一步加强彩钢板建筑消防安全监督管理的通知》（公消[2012]303号）、《关于集中开展搭建彩钢板临时建筑及人员密集场所门窗设置影响逃生灭火障碍物专项整治行动的通知》（公消[2013]136号）、《关于防控建筑外墙保温材料火灾的通知》（公消[2014]124号）。但是关于彩钢夹芯板等隔断保温材料诱发的重大火灾事故仍然不断发生。2014年11月16日，山东寿光龙源食品有限公司发生火灾，造成18人、13人受伤。事故直接原因是该公司恒温库内电线接头短路，引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料引发火灾；2015年5月25日，河南平顶山鲁山康乐园老年公寓发生火灾，造成38人、6人受伤，据悉单位为民办养老机构，起火建筑均为彩钢夹芯板建筑。此外，我省襄阳“4·14”火灾和吉林“6·3”宝源丰禽业公司火灾中均有彩钢夹芯板在其中充当帮凶的因素存在。为此，进一步掌控彩钢夹芯板建筑的火灾危险特性，加

强和改进彩钢夹芯板建筑的火灾预防工作显得尤其重要。

浙江鑫源(图)-彩钢板价格-宿迁彩钢板由浙江鑫源净化设备有限公司提供。浙江鑫源净化设备有限公司是从事“净化车间,手术室,彩钢复合风管,彩钢板”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:程经理。