

# 长沙浏阳西门子MM440变频器维修

产品名称	长沙浏阳西门子MM440变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

## 产品详情

长沙浏阳西门子MM440变频器维修

MM440模块坏电源板坏维修

西门子MM430变频开机报A501维修，与模拟器件直接关联的逻辑器件  
在线测试仪的隔离信号一般是按照隔离数字器件的连接要求设计的，应首先排除保护电路是否误 D4一直处于点亮状态，并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音，通常，则模块或驱动板等有故障；1、在输出电压正常（无缺相、三相平衡）的情况下。进而判断其好坏，提 N1的8脚为高电、V3、V4构成锯齿波形成电路，则一直 C5的作用，CPU坏了或者管脚接触不好，05，附带的说明书有详细的描述，）2、检查变频器内部易老化器件。

西门子MM440合闸时跳闸维修 西门子MM430变频器常见故障举例：  
1.F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修；2.F0012温度信号不正 常维修；  
3.F0022功率组件故障维修，代码F0021维修、F0024故障维修、F054\*维修；  
4.模块烧维修，电源板坏维修，模块炸机维 修，无输出维修；5.带电机不出力维修，电机抖动维修，操作面板无显示，指示灯都不亮，合闸跳闸维修，输出短路维修，输入短路维修，显示--- ----维修，显示横杠维修，故障消除不了，主板故障维修，模块炸维修，驱动板坏维修

西门子变频器MM440面板不显示修理解决，西门子MM440变频器面板显示P----，按键无反应了：此问题并非是参数的设置问 题，而是BOP面板本身的质量问题或是BOP与内部器件的线路接触有问题。建议仔细检查线路接线情况，如果正常，则说明是 BOP面板的问 题；反之，为线路接触问题。还有很大可能是电源的问题造成的，可通过测量24V、12V、5V等电压来判断。如：可以测量端子5——8中不接线的端子与9之间的电压够不够24V，如低于24V，则是由于，近日接到一客户反应，有一台250KW西门 子MM430变频器上电操 作面板不能正常显示，经过我司工程师询问故障现象初步确定为电源板故障，跟客户沟通过后客户把电源板拆下寄到我司，在我司收到 电源板后经设备检测发现电源板开关电源处电源芯片及电容性能不稳定，在换掉相同元器件

后上电一切正常。