

轨链总成维修 上海轨链总成 中特工程机械

产品名称	轨链总成维修 上海轨链总成 中特工程机械
公司名称	湖北中特工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省咸宁市咸安经济开发区兴发路19号
联系电话	18986611320

产品详情

工程机械配件/底盘件

我公司生产挖掘机链条/轨链/履带

产品名称：链条

型号：卡特/CAT E200B 45节

链片材质：40Mn2

链通材质：40Cr

链销材质：40Cr

链条节数可根据用户需求增加，每增加一节价格增加75元/节。

包装方式：4条/托盘

本公司拥有的技术实力，拥有从锻造-热处理-机加工的加工能力

全部工序均在本公司的控制范围内，为质量打下良好基础。

寻求各省份代理商。

期待你的加入！！！！

湖北中特工程机械有限公司承袭湖北咸宁工程机械股份有限公司几十年技术积累，拥有先进的生产、检测设备，依靠技术和科学管理，产品与国内外成功企业对接，是从事履带式工程机械底盘和液压件研发、制造和销售的型企业。中特公司生产的零部件主要工艺内容是锻造、铸造、机加工、热处理、总装及涂漆，按其工艺内容设置成锻造、机加工、热处理、涂装四个车间。四轮一带主要包括：引导轮、支重轮、驱动轮、托链轮、履带等工程机械配件。履带机械底盘零部件产品需求旺盛，轨链总成厂家，市场前景非常乐观，山推机轨链总成，而且将有较大发展。

履带式机械对农业、矿山、铁路、公路、城镇化建设等工程项目的顺利实施起着巨大的作用。履带式机械小型化、智能化、家用化、工具化发展迅速。四轮一带机械配件包括引导轮、支重轮、驱动轮、托链轮、履带配件，其主要应用于挖掘机、摊铺机、旋挖机、强夯机、潜孔钻机、履带吊、水平定向钻、铣刨机、破碎机等工程机械产品中。履带总成包括履带板、轨链总成、螺栓，中特工程机械厂家都有生产，且产品一律通过ISO9001-2000质量体系认证和国家军标质量体系认证。中特公司拥有产品设计开发中心、质量检测中心、计算机管理中心，坚持以科技为先导、以质量为，以高素质的员工队伍为保证，轨链总成维修，向用户提供满意的合格产品和的服务。

挖掘机脱链的原因

一个司机如果老掉链子，老板会对你的印象大打折扣。你自己又累又干不出活，还会面临被解雇的风险，这可咋办呀？

挖掘机轨链脱链的原因分析：

1. 涨紧油缸故障导致的脱链。应检查涨紧油缸是否打黄油，否有漏油现象。
2. 履带磨损严重导致的脱链。如果长时间使用的话，履带肯定是有磨损的。此外，上海轨链总成，履带上的链筋，链筒等部件的磨损也会导致履带脱链。
3. 护链器磨损导致的脱链。现在几乎所有的挖掘机履带上都有护链器，而护链器对于防链能起到非常重要的作用，所以必须时刻检查护链器是否有磨损。
4. 驱动马达齿圈磨损导致的脱链，这也是挖掘机脱链的一个重要原因。磨损严重的马达齿圈，我们需要及时更换。。
5. 托链轮损坏导致的脱链。托链轮油封漏油会导致托链轮磨损严重，这样就会致使履带脱链。
6. 引导轮损坏导致的脱链。检查引导轮上面的螺丝缺失与否，有没有断裂。引导轮的卡槽有没有变型。
7. 履带进土或者石子等杂质会导致挖掘机脱链。

湖北中特工程机械有限公司主要产品是用于摊铺机、推土机、挖掘机、铣刨机上的各种支重轮、引导轮、驱动轮、托链轮、履带和涨紧油缸等配件，现为徐工、中联重科、徐工、柳工、国机重工、江苏谷登、沃得重工、广西开元、四川邦立、恒天九五重工等国内大型工程机械企业配套产品，可广泛用于农业、矿山、铁路、公路、城镇化建设等施工工程。

中特公司拥有产品设计开发中心、质量检测中心、计算机管理中心，坚持以科技为先导、以质量为先，以高素质的员工队伍为保证，向用户提供满意的合格产品和的服务。

中特公司宗旨：质量为重，用户至上，恪守信誉，热忱服务。中特工程机械真诚欢迎新老客户莅临指导、洽谈业务、选购产品、携手共进！

轨链总成维修-上海轨链总成-中特工程机械由湖北中特工程机械有限公司提供。湖北中特工程机械有限公司在工程机械配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中特重工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：黄敏。同时本公司还是从事冶金设备机械，冶金设备，冶金设备的厂家，欢迎来电咨询。