

# 500度耐高温手套，抗1000度辐射热，金属冶炼锅炉隔热手套

产品名称	500度耐高温手套，抗1000度辐射热，金属冶炼锅炉隔热手套
公司名称	上海置安实业有限公司
价格	1.00/双
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区龙吴路1323弄5号202室
联系电话	021-58808189 18964089027

## 产品详情

产品名称：耐高温手套500度

产品编号：GR885005

材质：凯夫拉材质+镀铝布

长度：38CM

耐温：500度接触热 1000度辐射热

特性：该款500度耐高温手套手心采用KEVLAR细纹布耐高温、防切割，不掉毛，灵活度高，可接触500度高温，手背由具有防火阻燃和反射热流作用的复合铝箔防火布制作，能反射95%的热流。特别适用于高热流环境下进行烧焊工作。

应用领域：多晶硅冶炼，金属冶炼和玻璃制造业及铸造业，烧焊等。

### 【使用注意事项】

1、首先确定耐高温手套使用的环境和要接触高温物体的问题。比如有高温辐射的环境下就要选择能反射热辐射的手套（铝箔耐高温手套），无尘室就要选用无尘耐高温手套。

- 2、 仔细检查耐高温手套的规格型号，和耐高温手套的耐温范围是否符合您的需求。
- 3、 使用前应仔细检查耐高温手套表层是否完好无损，检查内层隔热层是否有错位或者变薄的现象。
- 4、 使用耐高温手套时应先瞬间接触一下高温物体，通过手感觉一下耐高温手套隔热层是否能有效隔热；多次测试后观察表层是否有燃烧或破损的现象。
- 5、 耐高温手套连续长时间使用后内层隔热层的隔热性能可能会降低，这时候为了保障安全应该调整一下接触高温的时间。
- 6、 耐高温手套使用后应该放在干净、通风的环境下，防止手套受潮影响手套使用寿命，芳纶耐高温手套应该避免接触阳光的照射，否则手套颜色会发生变化，但不影响使用。
- 7、 对于脏了的耐高温手套应该查看使用说明，是否可以清洗，如不可清洗的应立更换新的耐高温手套。破损的耐高温手套应该立即停止使用，否则会对操作者造成伤害；无尘耐高温手套破损后会降低无尘效果，应立即更换。

欲知更多耐高温手套信息欢迎致电上海置安实业有限公司,我们竭诚为您服务！