

莱西市出租发电机--莱西市应急发电机车租赁（400千瓦）

产品名称	莱西市出租发电机--莱西市应急发电机车租赁（400千瓦）
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:50千瓦-6000千瓦 发货地区:附近发电车UPS电源出租
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

莱西市出租发电机--莱西市应急发电机车租赁（400千瓦）发电机租赁公司以租赁从30KW到2000KW的静音发电机组、静音型发电车、节能型为主，公司本着诚实、守信、优质的企业精神，以优质的品质及合理的价位，为客户提供个性化、差别化、有特色的服务。

莱西市出租发电机--莱西市应急发电机车租赁（400千瓦）

发电机出租功率：30KW、50KW、80KW、100KW、120KW、150KW、200KW、250KW、300KW、350KW、400KW、450KW、500KW、600KW、800KW、1000KW、1200KW、1500KW、2000KW等供客户选择。

发电机出租品牌：美国康明斯、重庆康明斯、东风康明斯、英国劳斯莱斯、日本三菱、瑞典沃尔沃、上柴、潍柴、玉柴等品牌柴油发电机组，我们还配备专业操作人员配合机组发电。莱西市出租发电机--莱西市应急发电车租赁（400千瓦）

我们承诺：承诺相同的设备我们有优于市场的价格。

我们的优势：设备先进、品种齐全、优质服务、确保发电机组正常供电！

1、冬季温度低易使柴油的粘度增大、流动性变差，从而导致柴油不易喷散，造成雾化不良，甚至燃烧恶化，使柴油发动机的动力性和经济性能下降，所以冬季应选用凝点低和发火性能好的轻柴油。

莱西市出租发电机--莱西市应急发电车租赁（400千瓦）102、如果发电机组放置在室外，那么在冬天就需要多多关注当地气温的变化，如果环境气温低于4℃时，就应该放掉柴油发电机组冷却水箱中的冷却水，这样才能保证冷却水不会因为凝固而使得水箱受损。

103、润滑油的选用冬季应选用低凝点的机油，启动时可采用机外水浴加温的方法来提高机油温度。

104、因为冬季风比较大，空气中的杂质相对来说比较多。勤换空气滤芯，减少进入气缸的杂质，从而延长柴油发电机组的使用寿命。

105、做好柴油发电机组的启动前的预加热准备工作，例如水套加热器、空间加热器，减少机器从低温到高温的急剧波动变化，降低发电机组配件的耗损度。

1 为了使柴油发电机组的使用寿命才更长久，一定要注

1 四、使油压过低。

1 不时更换机油会减少机油用量，机油清洁度差或机油太稀，这会导致机油压力下降，而机油压力过低会导致零件之间发生干燥冲突，这可能会导致本机燃烧。

综上所述，展耀提醒大家，如果不及时更换机油，不仅会导致机油本身功能下降，还会损坏机组部件，严重影响机组的正常运行，并缩短其使用寿命。因此为了使该机组正常运行，在运行期间要及时更换机油。

智能交流负载箱的主要特点：莱西市出租发电机--莱西市应急发电车租赁（400千瓦）1、测试数据精

度高：智能交流负载箱为负载、仪表一体化，完全脱离电压表、电流表、功率表、频率表等外置仪表，实时采集数据，计算机自动生成数据，数据***度可达到99.99%。

2、负载功率恒定：RT-3000KW智能交流负载箱采用固态继电器控制负载的功耗元件，高速功率采样调整模块采集，对比数据。根据系统所设定的负载功率，利用实时采样，反馈功率与设定功率进行比较，实现闭环控制，进行功率校正。

二、智能交流负载箱的作用：

1、检测UPS：对于UPS的检测项目包括：带载功率检测、满载测试、交流放电测试、输出电压不平衡度、输出电压稳压精度、过载能力、动态电压瞬变范围、市电电池切换时间、后备时间、旁路逆变切换时间。

2、检测发电机组：智能交流负载箱可以检测柴油发电机组的带载功率，做满载测试、不平衡负载能力测试，突加突卸功率测试、稳态的电压调整率、稳态的频率调整率、瞬态电压调整频率、电压恢复时间、瞬态频率调整率、频率恢复时间、柴油发电机组持续运行检测。

3、安全性：智能交流负载箱通过固态继电器，接通/断开无触点开关控制，负载功率为无段式，并且不会产生电弧，操作人员通过键盘输入，微机发出指令，固态继电器无触点控制，测试人员不用接触任何开关，安全性达到***。

发电机出租、发电机组发电过程中配备的司机和维修维护人员全程服务,并且根据客户需求配备备用发电机,确保使用过程中断电。

大型发电机出租之莱西市出租发电机--莱西市应急发电机车租赁（400千瓦）发电机不发电的原因及处理方法:

1、接线错误。处理:按接线图检查纠正;

2、转速太低。处理:测量转速并使之保持额定值;

3、定子绕组到发电机配电设备之间的接线头有油泥或氧化物,接线螺丝松脱,连接线断线、定子绕组断线。处理:用万用表或试灯法查明

断线处。检查各接线螺丝连接情况及接触情况;

4、励磁回路断线或接触不良。处理:用万用表查明断线处,将断线处重新焊牢包扎绝缘;