

# 湖南ABB ACS580变频器维修服务中心

产品名称	湖南ABB ACS580变频器维修服务中心
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

## 产品详情

湖南ABB ACS580变频器维修服务中心

ABB ACS580变频器故障诊断与维修

可解决ABB变频器常见故障：：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等维修，配件齐全，\*检测，当天修复。abb变频器控制面板故障诊断与维修1、故障代码0001也就意味着过流，简单来讲的话就是输出电流过大，出现跳闸的现象。想要解决的话可以检查负载和机房温度，如果超标超温需要采取措施。2、故障代码0002意味着过压，简单来讲的话就是直流电压过高，想要解决这个问题就要检查输入电源的稳定性。3、故障代码0003意味着跳闸，主要原因是温度导致的跳闸，想要解决一定要检查冷风机和电机功率，看一下是否有过载现象。4、故障代码0004意味着短路现象，短路现象一定要检查电路的运行情况，及时的解决。5、故障代码0006意味着电压低，需要检查欠压操控器，然后就是查看电源和熔断器是否存在故障。6、故障代码0007意味着设置低于参数值，一般只AI1的参数值低于3021，会触发这类情况。解决方法查看接线是否正确。7、故障代码0008与故障代码0007同理，但是是AI2低于参数值3022，解决方法查看接线是否连接正确。8、故障代码0009为电机温度较高，出现过载、电机功率小的时候会出现这类问题。9、故障代码0010主要为操作盘停止通讯，需要检查操作盘的链接和参数。