

珠海金湾空压机维修保养-金湾品牌空气压缩机维保

产品名称	珠海金湾空压机维修保养- 金湾品牌空气压缩机维保
公司名称	广东鸿晟机电设备有限公司
价格	989.00/台
规格参数	功率:15KW-500KW 流量:1-100m/min 压力:0.3-1.3mpa
公司地址	江门市新会区会城新峰路13号126商铺
联系电话	0750-6661668 15015017130

产品详情

空压机在使用久了之后需要定期维护保养。你知道寿力空压机主要保养那些配件吗？寿力空压机的维护保养主要是“三滤一油”，即空压机润滑油、油滤芯、空滤芯、油分芯等四个部位。空压机和其它设备一样,只要保养维护到位了，故障率就自然而然的有所下降,那空压机的保养维护就显然很重要了，那空压机如何保养，找谁保养呢？

维护保养空气压缩机的方法：

在空压机操作前，应该注意以下几个问题：

保持油分桶中润滑油在标尺范围内，空压机操作前应检查注油器内的油量不应低于刻度线值；检查各运动部位是否灵活，各联接部位是否紧固，润滑系统是否正常，电机及电器控制设备是否安全可靠；空压机操作前应检查防护装置及安全附件是否完好齐全；检查排气管路是否畅通；接通水源，打开各进水阀，使冷却水畅通。

螺杆空气压缩机的常见故障分析及处理

压缩机一旦发生故障，对压缩机原理和结构有比较熟悉的了解，那么对故障原因的分析及排除是不困难的。对故障的分析应从容易、方便的地方着手。以下介绍几种常见故障的分析及处理方法。

压缩机不加载：

气管路上压力超过额定负荷压力，压力调节器断开。不必采取措施，气管路上的压力低于压力调节器加载（位）压力时，压缩机会自动加载；电磁阀失灵，拆下检查，必要时更换；油气分离器与卸荷阀间的控制管路上有泄漏，检查管路及连接处，若有泄漏则需修补。

排气压力过低:

检查“分离前”和“分离后”二位手动阀及压力表是否漏气，如漏气，应排除泄漏故障或更换手动阀；检查调节电磁阀是否漏气，如漏，则排除故障，必要时更换调节电磁阀；耗气量超过排气量，检查管路有无泄漏，如有，则需排除泄漏点或减少用气量；检查空气滤清器滤芯是否阻塞，必要时应清洗或更换；检查安全阀是否泄漏，如漏气应排除，必要时更换；检查蝶阀是否全部打开，进气调节器是否工作正常，如有问题应更换或重新调整压力开关；检查压力开关上下限是否正常，必要时调整；压缩机失效，与制造厂联系，协商后检查压缩机。

排气压力过高:

检查蝶阀机构有无机械故障，如有，应排除故障；加载电磁阀是否漏气，如漏，应排除故障，必要时更换电磁阀；检查并调整压力开关上下限，必要时更换压力开关。

排气温度过高:

检查排气压力是否超过规定，如超过，应调整到规定的排气压力；检查润滑油是否清洁及油位是否正常，必要时应补足或更换润滑油；检查风扇电机转速是否正常、排气口是否堵塞；检查油冷却器、后冷却器外表是否清洁，必要时清洁冷却器外表面；检查环境对机组进风及排风有无影响，如有，应排除外来因素影响，保证机组通风正常；检查温控阀是否损坏；检查电磁阀电磁线圈和电磁阀膜片是否损坏，必要时进行修理或更换；检查油气分离器滤芯是否堵塞或阻力过大，如有，更换油过滤器滤芯。

广东鸿晟机电设备有限公司专注品牌节能空气压缩机，我司提供品牌节能空压机、空压机维修、空压机保养、空压机大修、空压机节能改造、空压机年度维保等服务。