

# 湘西州|吉首ABB ACS580变频器维修

产品名称	湘西州 吉首ABB ACS580变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

## 产品详情

湘西州|吉首ABB ACS580变频器维修

ABB ACS580变频器维修A79C故障代码

A79C 制动斩波器 IGBT 过温

原因：制动斩波器 IGBT 温度超过内部警告限值

措施：冷却斩波器。

检查环境温度是否过高。

检查冷却风机故障。

检查气流堵塞。

检查柜体尺寸和冷却。

检查电阻器过载保护功能设置（参数 43.06 ...43.10）。

检查斩波器使用的最小允许电阻值。

检查制动循环符合限值。

检查变频器供电交流电压没有过高。