

贵州ABB ACS580变频器维修服务点

产品名称	贵州ABB ACS580变频器维修服务点
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

贵州ABB ACS580变频器维修服务点

ABB ACS580变频器维修

FF61 辨识运行

原因：电机辨识运行未成功完成。

措施：

- 1) 检查参数组 99 电机数据 中的额定电机 值。
- 2) 检查没有外部控制系统连接到变频器。给变频器重新上电（如果单独供电，则同时为其控制单元重新上电）。
- 3) 检查是否有保护辨识运行完成的运行限值。参数恢复为默认设置，然后再试一次。
- 4) 检查电机轴没有锁闭。
- 5) 检查辅助代码。
- 6) 代码的第二位指示问题（参见下面针对每个代码的操作）。