

# 河南津特 YJV22电线电缆生产厂家 郑州YJV22电线电缆

产品名称	河南津特 YJV22电线电缆生产厂家 郑州YJV22电线电缆
公司名称	河南津特电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑市龙湖镇华南城9A-505
联系电话	15003994638 15003994638

## 产品详情

大家对YJV22电线电缆有了一定的了解，但是大家对于它常见的线路问题及故障有了解过吗？接下来是【河南津特电缆有限公司】为大家整理的一些知识，一起了解一下吧。

1.铅包疲劳、龟裂、胀裂。这是由于YJV22电线电缆线路安装条件不良、制造厂的制造质量差、电缆长期过负荷等原因引起的，多半发生在中间接头和终端头附近的一段电缆上，也有一些发生在电缆密集散热不良的地方。

2.户外YJV22电线电缆终端头浸水。大多发生在10kV及以下的电缆线路上，由于施工和运行维护不当，造成电缆终端头凝结水聚集，终导致绝缘受潮击穿，引起。

上述就是【河南津特电缆有限公司】为大家提供的YJV22电线电缆常见的线路问题及故障的内容，希望对大家有所帮助。如有需要，欢迎来电咨询。

相信大家在使用YJV22电线电缆的时候都会用到橡胶防老剂，那么接下来就由【河南津特电缆有限公司】来给大家介绍一下电线电缆使用橡胶防老剂应注意的问题：

一、由于每种防老剂不同的特点，而且不同胶料配方的老化性能不同。

因此，对某一橡料有效的防老剂，可能对另一橡料无效甚至有害。所以，对防老剂选用必须按照各种橡料的老化性能、防老化要求以及各种防老剂的特性统筹考虑、合理选择。

二、当一种防老剂难以满足要求时，应采用两种或多种防老剂并用，使其产生协调作用，确保防老化效果。

三、有些防老剂对橡皮有着色作用和污染现象。通常来说，酚类防老剂防护作用差，但不污染或污染很小。而防护作用较高的胺类防老剂，都会使橡皮污染，变色严重。这些矛盾在选用时应统筹考虑。

以上就是关于YJV22电线电缆使用橡胶防老剂应注意的问题【河南津特电缆有限公司】公司以技术为先导，以信誉为根本，以质量为生命，与时俱进，开拓创新的企业精神，凭着先进的检测手段，的技术实力。

相信提起YJV22电线电缆大家都不陌生，那么接下来就由【河南津特电缆有限公司】来给大家介绍一下YJV22电线电缆安装时不能出现什么疏忽：

### 1、重复布线

有些施工人员为了让管线看起来更加清楚，每一条电线都使用一根管线，这样墙面内部就埋下了不少的管道。让日后维修时难以找出问题管线的位置，或者必须破坏墙面与地面的大部分结构，才能找到问题点。一般而言，线路应该做成“活线”，在不超过管线容量的百分之四十的情况下，将同一走向的电线放在一根管内，这样既经济，又避免了日后维修的麻烦。

### 2、强弱电共管

平时家庭常用的YJV22电线电缆是交流电，但一些施工队为了施工方便，直接将所有的YJV22电线电缆收纳在一起，电源线、网线、电话线等都放在同一个底合中，这样线路之间会受到强烈的干扰，不但会导致信号不稳定，还会为家居发生火灾埋下隐患。

以上就是关于YJV22电线电缆安装时不能出现的疏忽【河南津特电缆有限公司】欢迎新老客户来电咨询。