

丹阳太阳能,丹阳太阳能热水,丹阳太阳能安装,丹阳皇明太阳能

产品名称	丹阳太阳能,丹阳太阳能热水,丹阳太阳能安装,丹阳皇明太阳能
公司名称	常州市易康帕斯环境技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区兰陵路508号天援大厦4F
联系电话	0519-89880800 18906118707

产品详情

丹阳太阳能,丹阳太阳能热水,丹阳太阳能安装,丹阳皇明太阳能丹阳太阳能,丹阳太阳能热水,丹阳太阳能安装,丹阳皇明太阳能丹阳太阳能,丹阳太阳能热水,丹阳太阳能安装,丹阳皇明太阳能

易康宜家、服务到家。没有完美的产品，只有完美的服务！0519-89880800 18906118707www.czykps.cn舒适系统产品(地源热泵、中央空调、海尔智能、中央新风、中央除尘、中央采暖、中央热水、全屋净水)

太阳能热水器之常见问题 对于热水器一定要做到时常养护，消除安全隐患，杜绝事故发生。1、定期进行系统排污，防止管路阻塞；并对水箱进行清洗，保证水质清洁。排污时，只要在保证进水正常的情况下，打开排污阀门，到排污阀流出清水就行了。2、定期清除太阳集容器透明盖板上的尘埃、污垢，保持盖板的清洁以保证较高的透光率。清洗工作应在清晨或傍晚日照不强、气温较低时进行，以防止透明盖板被冷水激碎。3、注意检查透明盖板是否损坏，如有破损应及时更换。4、对于真空管太阳热水器，要经常检查真空管的真空度或内玻璃管是否破碎，当真空管的钎——钛吸气剂变黑，即表明真空度已下降，需更换集热管。5、真空管太阳热水器除了清洗真空管外，还应同时清洗反射板。6、巡视检查各管道、阀门、浮球阀、电磁阀、连接胶管等有无渗漏现象，如有则应及时修复。7、集热器的吸热涂层若有损坏或脱落应及时修复。所有支架、管路等每年涂刷一次保护漆，以防锈蚀。8、防止闷晒。循环系统停止循环称为闷晒，闷晒将会造成集热器内部温度升高，损坏涂层，使箱体保温层变形、玻璃破裂等现象。造成闷晒的原因可能是循环管道堵塞；在自然循环系统中也可能是冷水供水不足，热水箱中水位低于上循环管所致；在强制循环系统中可能是由于循环泵停止工作所致。9、安装有辅助热源的全天候热水系统，应定期检查辅助热源装置及换热器工作正常与否。对于辅助热源是电热管加热的，使用之前一定要确保漏电保护装置工作可靠，否则不能使用。对于热泵-太阳能供热系统，还应检查热泵压缩机和风机工作是否正常，无论哪部分出现问题都要及时排除故障。10、冬季气温低于0℃时，平板型系统，应排空集热器内的水；安装有防冻控制系统功能的强制循环系统，则只需启动防冻系统即可，不必排空系统内的水。丹阳太阳能,丹阳太阳能热水,丹阳太阳能安装,丹阳皇明太阳能丹阳太阳能,丹阳太阳能热水,丹阳太阳能安装,丹阳皇明太阳能丹阳太阳能,丹阳太阳能热水,丹阳太阳能安装,丹阳皇明太阳能丹阳太阳能,丹阳太阳能热水,丹阳太阳能安装,丹阳皇明太阳能