

# 地库环氧地坪 盐城环氧地坪 安徽徽圳|按需定制

产品名称	地库环氧地坪 盐城环氧地坪 安徽徽圳 按需定制
公司名称	安徽徽圳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经开区蓬莱路112号三楼
联系电话	15805693378 15805693378

## 产品详情

环氧地坪漆维护保养很重要。环氧地坪漆是根据客户的使用要求及功能而选择的合适的地坪施工项目，比如电子厂一般都使用环氧自流平地坪漆，可防尘防潮且靓丽美观；停车场一般都选用环氧砂浆涂装地坪漆，地库环氧地坪，耐磨损，且防尘防潮等等。根据不同的使用场所及环境，都有相应的地坪漆施工工艺来满足。但是在环氧地坪漆施工完成之后就选择忽略或者忽视对环氧地坪漆的维护保养。其实这是不对的，环氧地坪漆养护是否得当，决定着环氧地坪漆施工目的能否实现，同时可以延长环氧地坪漆的使用寿命，达到不可思议的效果。

环氧地坪漆在施工中出现和凹陷的原因和解决方法1。施工面上出现多像过而留下的痕迹状态原因：固化剂与涂料混合时，因搅拌而在涂料里产生大量气泡，在固化过程中气泡不断逸出，在涂膜中留下痕迹而成为。解决方法：在涂料中加入消泡剂，工厂环氧地坪，过载涂料尚处流动状态时用辊筒辊涂有气泡的涂膜。2。涂膜出现圆形凹窝。原因：涂料表面张力不均以一，局部呈现规则性的不均匀。夏季施工人员流下的汗珠滴在未固化涂膜上，往往也会造成凹陷。解决方法：更换性能合格的涂料，施工时防止汗水接触未固化的。

环氧地坪漆产生火山口的原因环氧地坪漆在施工时经常会出现各种各样的问题，而火山口就是其中之一，盐城环氧地坪，究竟是什么原因导致这种现象的呢？那么有没有方法预防这种现象的发生呢？东莞澳特根据多年的研制和施工经验，针对这种现象做了细致的调查研究，总结了以下几个原因与防治方法。下面与大家一起分享一下：导致火山口现象的原因：1、下层有凹洞；2、下层有油污；3、环氧树脂涂料本身原因。火山口现象的预防方法：1、施工前先用环氧批土把凹洞修补填平后再进行施工；2、将下层油污清除干净；3、选用合适的环氧树脂涂料。

地库环氧地坪-盐城环氧地坪-

安徽徽圳|按需定制由安徽徽圳科技有限公司提供。安徽徽圳科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。安徽徽圳带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！