

2023年制氮机维修故障

产品名称	2023年制氮机维修故障
公司名称	苏州沃拓机械科技有限公司
价格	15200.00/台
规格参数	沃拓:99.9% fd-49N:99.99% 苏州:99.999%
公司地址	苏州相城区望亭镇
联系电话	0512-66166417 15298895023

产品详情

制氮机消音器喷灰分为两种，制氮机前端有活性炭除油器的和没有活性炭除油器的，喷灰有可能喷出的是活性炭，也有可能是制氮机碳分子筛，制氮机前端活性炭除油器有采用下端进气，上端出气的优点是活性炭没有及时更换，空气压差不会有损耗，缺点比较容易出现活性炭粉化喷出，上端进气，下端出气的优缺点正好相反。如果是活性炭喷出只要重新安装活性炭并且压实，检查和清理各气动阀，电磁阀内粉尘，气动阀密封圈损坏及时更换后制氮机系统即可正常工作。。。但是制氮机消音器喷出的碳分子筛就复杂很多了，轻则扒出粉化分子筛过筛，再增加30%全新碳分子筛安装压实，重则更换全新碳分子筛及被打烂的气动阀，清理消音器和氮气储罐内的粉尘，费用极高，损失较大，一定要找有经验丰富的厂家一次性解决制氮机喷粉故障。碳分子筛粉化一般都是因为碳分子筛松动后在压缩空气不断冲刷下粉碎的，前面活性炭除油器喷粉原因一样都是因为松动，厂家没有压紧导致。碳分子筛松动原因除了生产厂家没有压紧之外还有很多原因，具体根据制氮机压紧装置，和甲方维护保养是否及时都有很大关系

制氮机维修，制氮机维修厂家，制氮机保养，制氮机保养厂家，制氮机更换碳分子筛，制氮机碳分子筛，制氮机改造