

# 盐城1003478001加热尿素管 济南信发汽配信誉保证

产品名称	盐城1003478001加热尿素管 济南信发汽配信誉保证
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

## 产品详情

### )喷油嘴的检查和调整

喷油嘴工作不正常，通常导致喷油嘴祸件工作不好，所以除了逐个检查喷油嘴其他零件的使用情况外，要对喷油嘴祸件着重检修。喷油嘴祸件配合面及针阀端面应色泽光亮，无损伤、无锈蚀，针阀和针阀体密封锥面应明亮，无麻点、无划痕。

针阀和针阀体是配对研磨加工而成不能互换，所以在清洗时，不能混放，要成对分别清洗;当针阀卡死在针阀体中时应予更换。

针阀和针阀体的积碳只能用工具来剔除，但需特别小心，不要碰伤配合面。

喷油嘴装在试验器上，1003478001加热尿素管价格，均匀而缓慢地用手柄压油，同时拧入调节螺钉，直到喷油嘴在规定的压力下喷油为止。停止压油，观察压力表指针有无下降(且无滴漏现象);同一台发动机各喷油嘴喷油压力差异不得超过规定值，若压力不符合规定，可转动调压弹簧螺杆进行整至规定值。

喷雾质量的检查:喷油嘴一般应有4条喷雾，每条喷雾长度约150—200mm，喷油嘴喷出的燃油雾锥不应偏斜，其锥应符合原厂规定。缓慢地用手柄压油时，油嘴喷出的油雾应均细，各油孔雾束中的油粒应均匀分布、长短一致，不得有肉眼看得见的油雾飞溅和夹有油粒柱或滴油现象;燃油切断应及时，并有清脆的声响。如喷雾质量不好，应更换油嘴祸件

在发动机上喷油嘴故障的检查:一旦喷油嘴发生故障，运转的发动机就会产生排气冒黑烟，各缸工作不均匀，振动加剧，功率下降等异常现象。可依次采用断缸法找出发生故障的喷油嘴。方法是:发动机怠速运转，依次停止各缸喷油，当某缸停止供油时，若排气不再冒黑烟，发动机转速变化不明显，为该喷油嘴发生故障;若发动机转速显著下降，盐城1003478001加热尿素管，工作状况反而变得不好，为该缸喷油嘴工作正常。

熄火多等两分钟，避免尿素回流

怠速时尿素不会向排气管里喷射，这时熄火才不会让尿素积聚，所以卡友们在停车前应怠速运行一小段时间，让反应物先排走。另外，熄火后不可立刻断开整车电源，因为后处理系统会在发动机熄火后进行吹扫过程。这个过程的目的排除管路中的尿素，避免结晶堵塞，时长大概持续30-120秒，所以建议当车辆钥匙开关关闭两分钟后才切断整车电源。

除了以上的注意事项，卡友们平时还要注意尿素罐的日常维护保养，发现故障及时排除，尿素滤芯要定期检查更换，防止尿素中的杂物阻塞管路和喷头。千里之堤溃于蚁穴，有时候小小的问题却会带来烦，所以卡友们在平时得在车上多下功夫，才能降低成本多跑几年！

建议选择正规厂家生产的车用尿素

如何选择车用尿素

首先，汽车用尿素的专用设备测定，这是重中之重，如果生产设备过关就可以很好地生产出质量合格的汽车尿素产品，如果设备都不过关的话就不能够生产出合格的尿素产品了。

其次就是生产标准的测定，必要出厂的纯度及使用规格等，1003478001加热尿素管价格，这对于规范市场有一定的影响。

后，1003478001加热尿素管批发，就是汽车尿素的使用浓度测定了，汽车用户在购买了汽车尿素之后，如果私自加水或者是加注一些其它的物质会影响汽车尿素的纯度，进而影响到使用的效果，尾气控制也就无从谈起了。

目前国内的有美丰加蓝、可兰素、中石化悦泰海龙等等，美丰加蓝的产品相对较高

盐城1003478001加热尿素管-

济南信发汽配信誉保证由济南信发汽车配件有限公司提供。济南信发汽车配件有限公司是山东济南三元催化器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南信发汽配领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南信发汽配更加美好的未来。同时本公司还是从事山东氮氧传感器厂家，氮氧传感器生产厂家，森萨塔氮氧传感器的厂家，欢迎来电咨询。