

四川无心车床 烟台迈森图机械 圆钢无心车床

产品名称	四川无心车床 烟台迈森图机械 圆钢无心车床
公司名称	烟台迈森图机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱山区莱山镇
联系电话	18053558835 18053558835

产品详情

烟台迈森图机械科技有限公司产品用于圆棒材、管材、盘条线材的外圆剥皮、矫直、压光、抛光及丝杠加工等光亮材自动流水线精整加工，可快速去除棒材表面裂纹、氧化层或脱碳层等缺陷，生产出高精度的金属光亮棒材、管材、线材。

无心车床的液压压紧装置采用了特殊的液压回路设计，具有较高的主、进给速度，加之更换不同直径批量工件时调整方便，辅助时间短，圆钢无心车床，该设计保压时间长，全自动无心车床，节省动力能源，银亮刚无心车床，自锁能力好，位置准确，压紧可靠，并且调整方便，四川无心车床，利于操作。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：烟台迈森图机械科技有限公司

烟台迈森图机械科技有限公司是一家主营无心车床（扒皮机）、矫直机、抛光机、设备部装、改装、大修保养、以旧换新等综合生产加工型企业，同时也可以为客户提供标准配件、进口配件、非标产品定制、银亮钢加工业务等服务。

发生等间隙的螺旋状痕迹

原因：碰到了砂轮边缘、引导版的调整不良、修整速度大、钻石的破损和磨耗、钻石保持器松懈等，都是无心磨床发生等间隙螺旋状痕迹的原因。

解决方法：砂轮边缘成锥形，使引导板调成平行。降低修整速度，减少进刀量，改变钻石的接触面或交换钻石架稳保持器。

烟台迈森图机械科技有限公司是一家主营无心车床（扒皮机）、矫直机、抛光机、设备部装、改装、大修保养、以旧换新等综合生产加工型企业，同时也可以为客户提供标准配件、进口配件、非标产品定制、银亮钢加工业务等服务。

无心车床主要特点是能自动定心，这样就可以更好的保证了工件大小统一，准度高。其次，将机电一体化展现的淋漓尽致，效率极高，而且具有排屑机构，可以加工多种硬度的钢材。

四川无心车床-烟台迈森图机械-圆钢无心车床由烟台迈森图机械科技有限公司提供。烟台迈森图机械科技有限公司为客户提供“无心车床(扒皮机),矫直机,抛光机,设备部装改装,银亮钢加工”等业务，公司拥有“迈森图”等品牌，专注于车床等行业。，在山东省烟台市莱山区莱山镇的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：连经理。