

无心车床扒皮机 烟台迈森图机械 无心车床

产品名称	无心车床扒皮机 烟台迈森图机械 无心车床
公司名称	烟台迈森图机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱山区莱山镇
联系电话	18053558835 18053558835

产品详情

烟台迈森图机械科技有限公司是一家主营无心车床（扒皮机）、矫直机、抛光机、设备部装、改装、大修保养、以旧换新等综合生产加工型企业，同时也可以为客户提供标准配件、进口配件、非标产品定制、银亮钢加工业务等服务。

发生等间隙的螺旋状痕迹

原因：碰到了砂轮边缘、引导版的调整不良、修整速度大、钻石的破损和磨耗、钻石保持器松懈等，无心车床，都是无心磨床发生等间隙螺旋状痕迹的原因。

解决方法：砂轮边缘成锥形，使引导板调成平行。降低修整速度，减少进刀量，改变钻石的接触面或交换钻石架稳保持器。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：烟台迈森图机械科技有限公司

烟台迈森图机械科技有限公司产品用于圆棒材、管材、盘条线材的外圆剥皮、矫直、压光、抛光及丝杠加工等光亮材自动流水线精整加工，可快速去除棒材表面裂纹、氧化层或脱碳层等缺陷，无心车床加工棒材表面，生产出高精度的金属光亮棒材、管材、线材。

无心车床的特点是实用性强，无心车床扒皮机，加工过程稳定，速度快，效率较高，表面质量好。加工过程中可实现在线调刀。增加检测点后，可实现闭环在线全自动料径控制。前后导向系统能自动定心，从而保证加工工件同心，且调整方便，圆钢无心车床，加工精度高。设备整线自动化程度高。

烟台迈森图机械科技有限公司是一家主营无心车床（扒皮机）、矫直机、抛光机、设备部装、改装、大修保养、以旧换新等综合生产加工型企业，同时也可以为客户提供标准配件、进口配件、非标产品定制、银亮钢加工业务等服务。

无心车床主要针对各种金属棒材、管材、线材等长圆形金属材料的外加工快速地去掉棒材表面的脱碳层、裂纹等，有进给稳定、棒料定心准、速度快、刀具损耗少等诸多优点。

无心车床扒皮机-烟台迈森图机械-无心车床由烟台迈森图机械科技有限公司提供。烟台迈森图机械科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。烟台迈森图机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省烟台市莱山区莱山镇，联系人：连经理。