

# 百级洁净室厂家 百级洁净室 清阳净化系统工程

产品名称	百级洁净室厂家 百级洁净室 清阳净化系统工程
公司名称	昆山清阳净化系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山张浦花苑路158号
联系电话	13962446535 18915644129

## 产品详情

7.3净化空调系统的空调通风设备应有自动和手动控制自由切换功能，应急手动应有优先控制权，且应具备硬件连锁功能。?[检查方法]

1 目检。

2 模拟实验：现场勘查，实际操作验证自动/手动控制的自动切换，验证连锁功能。

?[结果处理] 未具备自由切换功能时，为一般缺陷，宜增设自动监督控制装置。

\*7.4自动监督控制系统应有设备故障报警功能。

?[检查方法] 模拟故障：在净化空调系统正常运行时，人为制造故障，检查是否有相应报警。

?[结果处理] 未有设备故障报警功能的，为严重缺陷，应增设故障报警功能方可使用。

北京的污染较为严重，一般在一、四季度尼龙网过滤器要一个星期冲洗一次，可更换滤料过滤器须要十天到半个月更换一次，这样才能保证亚高1效空气过滤器使用时间较长，否则亚1高1效空气过滤器就会很快堵死。北京某大医院就是一个明显的例子，该医院选的是SPLX-A-1500型新风机组三台，百级洁净室好不好，新风机组被放在十二层的阳台通道上，百级洁净室，当用户感到没有新风送进去的时候打开新风机组发现：尼龙网过滤器都被堵死了，可更换滤料过滤器和亚高1效过滤器都已经“面目全非”，完全变

成黑颜色了。新风机组就象一部机器一样要经常有人去保养、去维护。这种保养和维护就是要经常冲洗和更换过滤器以及更换可更换滤料过滤器的过滤材料，否则它就不能保证正常的工作。不能将干净的新鲜空气送到室内。

新风机组的安装有多种方式，百级洁净室厂家，因场地而异。有些可直接安装在窗户上，有的可直接安装在机房里，有些也可以安装在通道上或室外，也可根据用户提出的要求来安装。

## 5送风系统

5.1 风管应为金属材料制作，咬口缝均应胶封。?【检查方法】外观检查。

?【结果处理】不符合要求但尚未影响到某些参数，可先不更换。

5.2 风管应有足够内径，控制风速在以下范围：

总管 7 ~ 9m/s

无风口支管或干管 5 ~ 7m/s 有风口支管或干管 3 ~ 5m/s?【检查方法】根据风量估算。

?【结果处理】未影响到噪声，可不改动，否则应适当减小风速，百级洁净室哪里有，但又要不影响换气次数。

5.3 风管法兰之间均应有密封垫，密封垫材料宜为闭孔海绵橡胶，严禁采用橡胶、乳胶海绵、聚乙烯、厚纸板等含开孔孔隙和易产尘、易老化的材料。厚度不应小于5mm。密封垫上不得有涂料。

百级洁净室厂家-百级洁净室- 清阳净化系统工程由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。昆山清阳净化系统工程有限公司是从事“净化工程,,无尘车间施工,无尘室工程以及暖通空调工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蔡总。