

溯高美变频器一直报警维修(维修)抖动

产品名称	溯高美变频器一直报警维修(维修)抖动
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	368.00/台
规格参数	维修快:有质保 可开票:维修规模大 工控维修:上门维修
公司地址	江苏省常州市武进区力达工业园4楼
联系电话	13961122002

产品详情

溯高美变频器一直报警维修(维修)抖动 (3) OU1报警键盘度面板CD显示：加速时过电压。(4) U报警键盘面板CD显示：欠电压。(5) EF报警键盘面板CD显示：对地短路故障。(6) Er1报警键盘面板CD显示：存贮器异常。知(7) Er7报警键盘面板CD显示：自整定不良。(8) Er2报警键盘面板CD显示：面板通信异常。(9) OH1过热报警键盘面板CD显示：散热片过道热。郑州海尚变频器维修上海海尚电气设备有限公司(简称海尚电气)成立于2008年,是一家专业从事电机驱动与控制技术、工业控制设备的研发、生产、销售与服务的高新技术企业。现有员工300多人,其中博士生5人,硕士生十多人,具有专业变频技术的人才占公司总人数超过50%,拥有强大的产品研发和技术支持的能力。

溯高美变频器一直报警维修(维修)抖动

1、停电的处理如果电源瞬时断电或电压下降出现“欠压”显示,或瞬时过压出现“过压”显示,都会导致变频器跳闸停机,待电源恢复正常后才能重新启动。2、外部故障处理如果输入信号开路、输出线开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低、电机故障或过载等,变频器显示“外部”故障并跳闸停止,排除故障后,可重新启动。

3.内部故障处理如内部风扇坏或过热、保险丝断、设备过热、内存错误、CPU故障等,可先切换到工频运行,不影响生产,内部故障后消除后,即可恢复变频运行。变频器内部故障,如在保修期内发生,应通知厂家或厂家代理负责保修。

。 Ikjhsgfwsedfwsef