

银亮钢剥皮机 烟台迈森图机械 剥皮机

产品名称	银亮钢剥皮机 烟台迈森图机械 剥皮机
公司名称	烟台迈森图机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱山区莱山镇
联系电话	18053558835 18053558835

产品详情

烟台迈森图机械科技有限公司是一家主营无心车床（扒皮机）、矫直机、抛光机、设备部装、改装、大修保养、以旧换新等综合生产加工型企业，同时也可以为客户提供标准配件、进口配件、非标产品定制、银亮钢加工业务等服务。

刀具返回零点时越位：一般是机械传动系统运行阻力太大引起。切削进给时，刀架低速运行，低电压驱动，步进电机运转转矩小，不足以克服阻力造成丢步。而回零时步进电机高压驱动，不锈钢剥皮机，运行速度高、转矩大，全自动剥皮机，又没有切削阻力，步进电机不丢步。这样去时丢步而返回时正常就会造成不回零现象。这时可检查步进电机减速箱内传动齿轮或步进电机与丝杠之间传动齿轮上有没有铁屑异物，或溜板镶条是否太紧使运行阻力增大等。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：烟台迈森图机械科技有限公司

烟台迈森图机械科技有限公司是一家主营无心车床（扒皮机）、矫直机、抛光机、设备部装、改装、大修保养、以旧换新等综合生产加工型企业，银亮钢剥皮机，同时也可以为客户提供标准配件、进口配件、非标产品定制、银亮钢加工业务等服务。

采用移动的长电极丝进行加工，剥皮机，使单位长度电极丝的损耗较少，从而对加工精度的影响比较小，特别在慢走丝线切割加工中，电极丝一次性使用，电极丝损耗对加工精度的影响更小。

烟台迈森图机械科技有限公司产品用于圆棒材、管材、盘条线材的外圆剥皮、矫直、压光、抛光及丝杠加工等光亮材自动流水线精整加工，可快速去除棒材表面裂纹、氧化层或脱碳层等缺陷，生产出高精度的金属光亮棒材、管材、线材。

相等或不相等的间隙细纹

原因：修整不良、外部振动。 解决方法：从砂轮边缘开始修整，修整速度保持一定振动的边缘。

银亮钢剥皮机-烟台迈森图机械(在线咨询)-剥皮机由烟台迈森图机械科技有限公司提供。烟台迈森图机械科技有限公司为客户提供“无心车床(扒皮机),矫直机,抛光机,设备部装改装,银亮钢加工”等业务，公司拥有“迈森图”等品牌，专注于车床等行业。，在山东省烟台市莱山区莱山镇的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：连经理。