

不锈钢剥皮机 剥皮机 烟台迈森图信赖厂家

产品名称	不锈钢剥皮机 剥皮机 烟台迈森图信赖厂家
公司名称	烟台迈森图机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱山区莱山镇
联系电话	18053558835 18053558835

产品详情

烟台迈森图机械科技有限公司是一家主营无心车床（扒皮机）、矫直机、抛光机、设备部装、改装、大修保养、以旧换新等综合生产加工型企业，剥皮机，同时也可以为客户提供标准配件、进口配件、非标产品定制、银亮钢加工业务等服务。

无心车床的用户群原来较多的集中于加工长棒、管零件的制造商及材料的供应商，如：钛合金加工、不锈钢加工、铜材等有色金属加工、轴承钢加工、合金钢及工具钢加工、工程机械的长轴类零件加工、冶金机械轴滚加工、压力机导柱加工、石油机械螺杆钻具加工等。现在越来越多的生产短轴套类零件制造商或配套供应商也改变了原来的生产工艺。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：烟台迈森图机械科技有限公司

烟台迈森图机械科技有限公司产品用于圆棒材、管材、盘条线材的外圆剥皮、矫直、压光、抛光及丝杠加工等光亮材自动流水线精整加工，可快速去除棒材表面裂纹、氧化层或脱碳层等缺陷，生产出高精度的金属光亮棒材、管材、线材。

由于长期工作，无心车床的五块瓦、主轴磨损，表面粗糙度、几何精度下降，油膜刚性下降，使主轴受力后产生径向跳动，不锈钢剥皮机，工件形成振纹；由于润滑油粘度的下降，使得轴承处于边界润滑状况，较大的轴承载荷使磨屑微粒划破摩擦副工作表面的润滑油膜而呈高应力的固相接触，钢棒剥皮机，产生较为强烈的变形，金属线材剥皮机，接触区域有很高的温升和局部发生固相焊合，随即将软面的、

强度较低的轴承合金局部撕下，其中被撕下的部分轴承合金粘贴轴颈上，即产生了粘着损坏，俗称“抱轴”。

烟台迈森图机械科技有限公司产品用于圆棒材、管材、盘条线材的外圆剥皮、矫直、压光、抛光及丝杠加工等光亮材自动流水线精整加工，可快速去除棒材表面裂纹、氧化层或脱碳层等缺陷，生产出高精度的金属光亮棒材、管材、线材。

相等或不相等的间隙细纹

原因：修整不良、外部振动。 解决方法：从砂轮边缘开始修整，修整速度保持一定振动的边缘。

不锈钢剥皮机-剥皮机-烟台迈森图信赖厂家由烟台迈森图机械科技有限公司提供。烟台迈森图机械科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东烟台的车床等行业积累了大批忠诚的客户。烟台迈森图机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！