

Perkins珀金斯1004发动机柴油滤柴油格2656615帕金斯代理商

产品名称	Perkins珀金斯1004发动机柴油滤柴油格2656615帕金斯代理商
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:2656615 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

湖南英珀威机械有限公司是帕金斯Perkins授权的服务代理，提供帕金斯Perkins全系列发动机保养、维修零件，拥有完善的在线查件系统，充足的零件库存，电脑化库存管理，齐全的设备故障检测工具，经验丰富的维修人员和零件销售专员，不仅可以轻松为您解决发动机零件需求，还可以为您提供强有力的技术支持！

产品介绍

品牌：Perkins

型号：2656615

发动机型号：1004

1. 缸筒及活塞杆损坏，或因活塞密封环磨损超限造成内泄严重 拆下斗杆缸解体后发现，活塞密封环完好，说明内泄并不严重。而后，又检查了活塞杆及缸筒，发现活塞底部缓冲柱塞已松脱，并在活塞杆的运动作用力下撞伤油缸底部。从解剖后的斗杆缸知，底部缓冲柱塞松脱是因为锁紧螺母未能压住螺纹胶粒，使胶粒在液压油中受浸泡、冲蚀，在油压、油温的长时间作用下日久失效，并从活塞杆小孔中脱出，导致其上的钢球脱落，缓冲柱塞也因无锁紧而脱出，终造成缸筒损坏和液压回路出故障，从而出现斗杆缸活塞杆只伸不缩的现象。

2. 液压回路堵塞 为此清洗了液压回路，除去了回路中的油垢、泥沙和铁屑等污物，从清洗后的液压油中还找到了已破损的钢球，连续冲洗液压回路5~6次后，当装好回路试机时，故障却仍未被排除。

3. 控制油路故障 为判断故障是否同控制油路引起的，我们将控制斗杆油路的控制油管与铲斗或

动臂油缸的控制油管对调，从对调后的状况就可判断故障是否在控制油路的回路上。经对调试验证实，故障与控制油路无关。

4. 主控阀故障 主控阀是受控制油路控制的，通过以上分析可以肯定，故障出现在主控阀内。解体主控阀后发现，主控阀内滑阀的阀芯中有一控制斗杆慢动作的滑阀的阀芯被卡死，需用手锤木柄轻轻敲击或用手掌用力拍击才能抽出，而且此阀芯存在有极轻微的拉伤，从主控阀内还清洗出一部分铁屑。于是，我们用0号研磨膏将卡死的阀芯和阀座孔加以对研，并对主控阀进行彻底的清洗。重新装配后，机器故障已彻底排除。

1004G(AG)

品名	零件号	
空滤	26510337	
空滤	26510342	
充电机	2871a142	
充电机	2871a163	12V,65A
充电机	2871c202	24V,55A
连杆瓦	85042	
主轴瓦	u5mb0034	
连杆瓦	u5me0034	
曲轴	zz90238	
缸套	3135x042	
缸套	3135x062	
缸套	3135x063	
风扇	2485c815	
风扇皮带	2614b650	
柴油滤	26561117	
喷油器	2645a017	
提升泵	ulpk0001	
提升泵	ulpk0034	
机油冷却器	2486a242	
机油滤	2654403	
活塞	u5ll0015	
活塞	u5ll0021	
活塞环	4181a041	
水箱	2485b259	
曲轴前油封	2418f437	
曲轴后油封	2418f475	
电磁阀	26420472	
启动马达	2873a031	
启动马达	2873d202	12V,3KW,10齿
启动马达	2873d304	24V,4KW,10齿
节温器	2666108	
排气门	3142a051	
水泵	u5mw0106	
水泵	u5mw0108	
水泵	u5mw0195	