

衡阳三垦|三肯变频器维修

产品名称	衡阳三垦 三肯变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

衡阳三垦|三肯变频器维修

三肯变频器故障代码acer

处理方法：保险丝熔断原因有很多。

因变频器输出侧的短路、接地、输出晶体管损坏。

如果是在这个的段子间短路了：B1(+)₃ U、V、W(一) U、V、W.，则是输出晶体管损坏。

如果不是短路，那么有可能是从输出测接入了输入电源，可能是配线错了，或者商用电源切换顺控不良等。