

# 云浮电房绝缘工具检测 半年一检测试

产品名称	云浮电房绝缘工具检测 半年一检测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 云浮电房绝缘工具检测 半年一检测试

利用不导电的物质将带电体隔离或包装起来，防止人体触电的措施叫做绝缘。绝缘通常分为气体绝缘、液体绝缘和固体绝缘。1. 绝缘工具的检查绝缘工具在使用前应详细检查是否有损坏，并用清洁干燥毛巾擦净。如不确定时，应用2500V摇表进行测定，其有效长度的绝缘值不低于10000M 或分段测定（电极宽2cm），绝缘电阻值不得少于700M 。2. 绝缘操作棒使用时注意事项(1)使用绝缘操作棒时，工作人员应戴绝缘手套和穿绝缘靴，以加强绝缘操作棒的保护作用。(2)在下雨、下雪或潮湿天气，在室外使用绝缘棒时，应装设防雨的伞形罩，以使伞下部分的绝缘棒保持干燥。(3)使用绝缘棒时要防止碰撞，以免损坏表面的绝缘层。

(4)绝缘棒应存放在干燥的地方，以免受潮，一般应放在特别的架子上或垂直悬挂在专用挂架上，以免变形弯曲。3. 绝缘手套和绝缘靴使用时注意事项使用绝缘手套和绝缘靴时，应注意以下问题：(1)绝缘手套和绝缘靴每次使用前应进行外部检查，要求表面无损伤、磨损或划伤、破漏等，有砂眼漏气的禁用。绝缘靴的使用期限为大底磨光为止，既当大底漏出黄色胶时，就不能再使用。(2)绝缘手套和绝缘靴使用后应擦净、晾干，绝缘手套还应撒上一些滑石粉，保持干燥和避免黏结。(3)绝缘手套和绝缘靴不得与石油类的油脂接触，合格的与不合格的不能混放在一起，以免使用时拿错。