惠州水厂变频器维修

产品名称	惠州水厂变频器维修
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房(注册地上)
联系电话	0752-3323803 18933524672

产品详情

惠州变频器维修案例:施耐德ATV71变频器维修SCF1电机短路故障描述:7月8日接到一个惠州镇隆客户的电话咨询,对方公司使用的施耐德ATV71型号变频器在启动过程中发出SCF1电机接地故障报警代码。客户对电机及电缆的绝缘进行了检查为500兆。客户为了确保生产将电机及其线路全部更新的后,变频器让发出相同的故障代码。施耐德ATV71变频器维修SCF1电机短路故障原因:变频器出现SCF报警故障分析两种情况:一种是运行中出现SCF,另一种是上电就发出SCF报警故障。根据客户的表述此次施耐德变频器维修故障类型属于第二种上电就发出报警,导致此种的故障的原因有两种情况:种情况是变频器内部的电源板上插件松动;第二种情况是变频器内部的电源板已经损坏了。施耐德ATV71变频器维修SCF1电机短路故障解决措施:根据导致施耐德变频器维修故障的原因向客户讲述相关的解决方法。需要将变频器拆机进行详细检查,确保电源板上的插件是否因为松动导致故障发生的,必要时要更换变频器电源板。但您的设备出现问题,可以给我们打电话。我们拥有国内大的工厂翻新紧急更换设备供应,我们将为您提供该设备并提供现场支持。这将减少停机时间。