

# 空压机油滤故障处理

产品名称	空压机油滤故障处理
公司名称	河南喜客信息技术有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:河南喜客 型号:KZB-PC型 产地:郑州
公司地址	郑州市高新区翠竹街6号02幢东1单元7层06号
联系电话	19138034613 19138034613

## 产品详情

空压机中螺杆式是空压机常见的一种形式，空压机故障会影响其使用的寿命以及操作人员自身生命安全，在空压机使用的生产型企业中，了解空压机运行及故障产生的原因至关重要。下面我们来说一下空压机的断油保护以及空压机油滤故障处理的办法。空压机断油保护的设计依据煤矿安全规程第四百三十二条（空气压缩机站设备必须符合下列要求）第三款规定：使用油润滑的空气压缩机必须装设断油保护装置或者断油信号显示装置。空压机油滤故障检查及处理方法：（一）首先检查空压机是否能正常运转若不能正常运转判断一下集中在哪些点，同时利用声音来判断一下油滤有没有噪音。

（二）若油滤有非正常的噪音，要立即停掉空压机然后卸掉油滤，对空压机进行检测。（三）对空压机油滤出现的问题有一个合理的推测，同时也要注意空压机的日常保养，有可能是在过滤油和气体杂质时积累了很多杂质，所以用一段时间就要更换一次。（四）油滤的清洁，空压机内的油滤需要使用特定的药水进行清洗，这样既能清洗干净也能保护空压机的正常使用。空压断油保护的主要功能 声光报警功能：当空压机的油位深度低于刻度限制时，断油保护装置会根据自身对油压的判断发出声光报警，提醒工作人员空压机油位处于非正常状态。自动下达停机指令：当断油保护装置发出声光报警后，相对应的保护器会输出停机指令信号，强行停止空压机的运行。空压机断油保护装置的注意事项

（一）检查设备连接线（接通电源前）。（二）空压机断油保护装置的外壳一定要与地面相连接。（三）每日一定要对设备进行检查，及时发现异常及时解决。有需要配合的及时咨询我公司。（四）售后服务保障 在设备安装调试完毕后，与甲方领导协调好进行技术培训，撤场前完成技术培训及资料对接，同时通知各有关部门注意操作安全。