

# 南京大型发电机，大型发电机组，货比3家，好！

产品名称	南京大型发电机，大型发电机组，货比3家，好！
公司名称	南京驰威机电有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	南京秦淮区应天大街518号普迪五金机电城
联系电话	025-58786993 15951867486

## 产品详情

南京大型发电机，大型发电机组，货比3家，好！-南京驰威与您共精彩！

服务理念：为顾客着想，满足客户所需，为我们的客户提供专业的终身服务

服务宗旨：真诚对待每一位客户 服务态度：最快、最准、最完美

大型发电机，大型发电机组与燃油发生的故障及原因如下： 1、大型发电机，大型发电机组功率不足，或柴油机工作一段时间后自动停机。此故障与燃油系统有关的原因是：

- ( 1 ) 喷油泵柱塞和出油阀漏油、喷油泵供油压力低，供油量不足；
- ( 2 ) 喷油器雾化不良、滴油、喷油嘴损坏或喷油器密封铜垫厚度不合适； ( 3 ) 燃油低压油路压力不足，主要原因是喷油泵低压油路回油螺钉单向阀关闭不严或已经损坏，导致其密封不严；
- ( 4 ) 输油泵损坏，燃油预压太低； ( 5 ) 喷油泵调速器有问题；
- ( 6 ) 燃油油路堵塞或燃油油路系统中有空气进入； ( 7 ) 燃油滤芯太脏或燃油温度太高。

2大型发电机，大型发电机组起动或加油时冒白烟。此故障与燃油系统有关的原因是：

- ( 1 ) 起动加浓装置有问题。对于增压柴油机，可能是烟度限制器系统有问题；
- ( 2 ) 喷油泵低速喷油压力不足； ( 3 ) 喷油嘴雾化不良、喷油嘴损坏或滴油严重；
- ( 4 ) 柱塞磨损，出油阀漏油或压紧不足； ( 5 ) 喷油提前角不对 ( 偏大 ) ；
- ( 6 ) 燃油中的水分太多。

3、大型发电机，大型发电机组工作时冒黑烟。此故障与燃油系统有关的原因是：

- ( 1 ) 喷油泵供油量太多；
- ( 2 ) 喷油器雾化不良、滴油、喷油嘴损坏或喷油器密封铜垫厚度不合适；
- ( 3 ) 喷油提前角不对； ( 4 ) 喷油器回油管堵塞。

4、大型发电机，大型发电机组润滑油越用越多。此故障与燃油系统有关的原因是：

- ( 1 ) 喷油泵柱塞磨损严重，柴油漏入喷油泵柱塞腔后通过机油回油管进入油底壳； ( 2 ) 喷油泵出油阀外压紧套筒松动，柴油漏入喷油泵柱塞腔后通过机油回油管进入油底壳； ( 实例 )
- ( 3 ) 个别气缸喷油嘴滴油或“尿尿”。燃油通过活塞环与气缸壁间的缝隙流入油底壳； ( 4 ) 冷启动电磁阀损坏，主要是该电磁阀“常开”，柴油通过火焰加热塞进入进气管并进入汽缸，汽缸内大量未燃烧的柴油经过活塞环与气缸壁之间的缝隙浸入油底壳

南京大型发电机，大型发电机组，货比3家，物美价廉才是硬道理！-南京驰威交双钥匙！