

上海杨浦长阳路太阳能热水器维修移机 · 电加热更换 · 温控失灵更换

产品名称	上海杨浦长阳路太阳能热水器维修移机 · 电加热更换 · 温控失灵更换
公司名称	上海红盛电器维修公司
价格	30.00/台
规格参数	
公司地址	上海普陀区金沙江路
联系电话	021-62740800 13381891593

产品详情

上海杨浦长阳路太阳能热水器维修400-613-1016

· 电加热更换 · 温控失灵更换、安装太阳能、员工经验多，技术高，价格合理，服务质量第一！

顾客利益第一！诚信维修第一！

太阳能热水器维修品牌：皇明太阳能、力诺瑞特太阳能、四季沐歌太阳能、桑夏太阳能、清华阳光太阳能、一休太阳能、跃美太阳能、华帝太阳能、华扬太阳能、桑乐太阳能、天普太阳能、太阳雨太阳能、辉煌太阳能、亿家能太阳能、海尔太阳能、元升太阳能、盼盼太阳能、小太阳太阳能、晒友太阳能、等各种品牌

太阳能维修项目：1、系统排污，防止管路阻塞；对水箱进行清洗，保证水质清洁。

2、清除太阳集容器透明盖板上的尘埃、污垢，保持盖板的清洁以保证较高的透光率。

3、透明盖板损坏更换。4、对于真空管太阳热水器，如真空管的真空度或内玻璃管破碎，进行更换真空管；当真空管的钎——钛吸气剂变黑，即表明真空度已下降，需更换集热管。

5、真空管太阳热水器除了清洗真空管外，同时清洗反射板。

6、各管道、阀门、浮球阀、电磁阀、连接胶管等渗漏修复。

7、集热器的吸热涂层若有损坏或脱落修复；支架、管路等涂刷保护漆，以防锈蚀。8、循环系统停止循环称为闷晒，闷晒将会造成集热器内部温度升高，损坏涂层，使箱体保温层变形、玻璃破裂等现象。造成闷晒的原因可能是循环管道堵塞；在自然循环系统中也可能是冷水供水不足，热水箱中水位低于上循环管所致；在强制循环系统中可能是由于循环泵停止工作所致。9、太阳能热水器拆机、移机服务。

10、加固加装防风避雷设施。

11、功能加装：电辅助加热器、全自动或半自动控制器、加装增压泵、单向阀。

12、微电脑控制仪显示异常维修、更换。13、系统不上水、水压不足、漏电等故障维修。

14、加装太阳能热水器安全开关！

杨浦长阳路太阳能热水器维修《热水器/安装/保养、上海太阳能热水器维修服务中心，是一家专业从事太阳能热水器、空气源热水器、中央热水工程销售、维修、维护的服务中心。中心拥有严格的管理制度，一流的务质量，专业的维修技术人员，先进的检测设备。

