



e. 割炬行程 250mm QB ( 出厂标准 ) 误差  $\pm 0.3\text{mm}$

f. 切割速度 设定速度的  $\pm 5\%$

g. 割炬升降精度  $\pm 0.5\text{mm}$

## 五、技术文件

## 六、随机备件

## 七.产品介绍

### 1) 机械部分

整机外型设计简洁。

横梁采取直线导轨方式。

横梁采用箱式结构龙门式机架，焊接后进行振动时效处理，以消除内应力，使之在长年使用中不

发生变形。机械传动系统全部采用精密滚动轴承和加工精度为国标7级的精密齿轮与齿条的啮合。

增加自动补偿间隙的装置，其输入、输出误差仅0.01mm，同时发出报警。纵向齿轮传动结构中，

力主动齿在两根轨道上滚动装置采用自动导向结构，不采用偏心轮来驱动，靠自动导向结构的弹簧

所有在设备外观能见到的钢结构件、螺钉，均采用发黑或镀铬处理。

### 2) 控制部分

彩色液晶显示器

全中文操作界面

在加工中可进行任意加工轨迹返回

具有自动穿孔功能

可返回任意切割起点位置

加工中可随时调整切割速度

输入方式：手动数据输入、U盘输入

自动诊断检验操作准备状态和程序完整性

完善的火焰、等离子切割机控制接口及操作界面

## 八.安装调试、环保验收等方面采取的技术和组织措施

### 1) 纵向导轨的安装

纵向导轨在安装时必须经过必要的连接调整，因此纵向导轨安装时必须按导轨上的标记进行对应连接。导

轨的安装时既要保证每列导轨的直线度和水平度，还要保证两列导轨的中心距和相互水平。两列纵向

相应调整附件随机配备，其结构和调整原理如图1-2所示。

图中1为导轨，2为调整螺栓，3为调整螺母，4为调整垫片，5为调整螺母，6为调整螺栓，7为调整螺母，8为调整螺栓。

### 2) 间隙调整及平衡配重

切割过程中间隙的调整需要平衡间隙传动调整整个部分。设备安装调试时，需要对隙均进行调整。

### 3) 导向间隙调整

导向间隙是指纵向滑架与纵向导轨之间的间隙。有横向滑架（或割炬拖板）对横向前导轨（或横梁

）的导向，X方向与Y方向的垂直度和移动精度。用手轻轻转动前导轨两侧的导向滚轮，即可

调整间隙。纵向滑架对纵向导轨有两对导向轮，因而也有两个调整偏心轴。

纵向滑架对纵向导轨有两对导向轮，因而也有两个调整偏心轴。

横向滑架对横向前道轨的导向，与纵向滑架对纵向前道轨的导向结构上类似，调整方法也一致。

### 4) 平衡间隙的调整

纵向滑架对纵向导轨的导向，与纵向滑架对纵向前道轨的导向结构上类似，调整方法也一致。

### 5) 传动间隙的调整

