

工业防爆抽湿机 车间仓库大功率一体机 除湿装置加湿机性能稳定

产品名称	工业防爆抽湿机 车间仓库大功率一体机 除湿装置加湿机性能稳定
公司名称	南阳首安防爆电气有限公司
价格	860.00/台
规格参数	品牌:首安 型号:BCF 产地:南阳
公司地址	河南省南阳市卧龙区蒲山镇槐树湾工业园
联系电话	13333640668 13333640668

产品详情

随着超风速加湿机的广泛应用，其工作原理，将水雾化为超微粒子，通过风动装置，将水雾扩散到空气中，其性能稳定，是工业防爆抽湿机产品之一，可用于易燃易爆气体的1区、2区的封闭环境，

针对使用者提出的“不喷雾”的问题，我们需要通过排查设备各部位，找出故障原因并采取对应措施进行

1. 检查震荡片

导致设备不喷雾的原因之一是震荡片堵塞，需要定期清理震荡片，保持其表面光滑，以免影响雾化效果。

2. 检查出风口

检查出风口是否堵塞，当出风口堵塞时，风雾无法顺利排出，导致设备不喷雾。需要定期清理出风口，保持其畅通。

3. 检查水箱

检查水箱顶部是否有异物堵塞，导致进水管堵塞，水箱内水位过低，影响雾化效果。需要定期清理水箱顶部，保持其畅通。

4. 检查雾化器

检查雾化器是否堵塞，雾化器堵塞会导致水雾无法顺利排出，影响雾化效果。需要定期清理雾化器，保持其畅通。

1. 定期换水

水箱和槽中的水质容易发生变化，因此需要定期更换水箱中的水。如果设备长时间不使用时，应倒

2. 注意水位浮子

使用过程中要注意水位浮子开关，一旦浮子结垢，份量将会加重，这有可能会致机器失去污水自停功

3. 请勿添加不符合规格的添加剂

请不要在水箱中添加不符合规定的添加剂，否则容易腐蚀水箱和底座，影响设备的正常运行。

4. 定期清理风道

设备长期运行后，其内部和出风口容易堆积尘埃，从而堵塞风道，影响进风和出风，也直接影响到

5. 存放时应保持清洁干净

设备不使用时，应清洁干净，放于通风位风干后再包装保存。

任何设备产品都无法避免设备的使用寿命。良好的维护与保养工作不仅可以保证设备的正常使用效果，提高