

10升防爆釜高低温一体机失火的相应说明

产品名称	10升防爆釜高低温一体机失火的相应说明
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~180 厂家:无锡冠亚恒温制冷
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

10升防爆釜高低温一体机的导热油虽有较高的沸点、闪点，但仍是可燃液体，因此在使用时应注意，使用不当时可能造成失火，失火的原因是泄漏引起的，这时候需要注意泄漏失火的相关说明。下面就让小编来和大家讲一下。

- 1、保温区失火是有机导热油系统常见的失火类型。在法兰或仪表连接处发生导热油漏，并渗入保温区，之后在空气存在条件下，循环液体和管道热量将导热油加热，并逐渐氧化液体，使保温区被引燃而造成失火。
- 2、管道泄漏、爆裂引起失火由于管道泄漏或爆裂使导热油流入热气火焰区而造成失火。闪点引起失火导致闪点失火的因素是在高于设备导热油比较低闪点温度时，同时存在导热油、空气和火源。
- 3、工艺原料引起的失火主要是导热油漏到正在加热的系统中，而其工艺原料是易氧化和具有氧化性的物质而造成失火。
- 4、任何设备在长期使用后都需要定期进行维护和清洗。清洗维护后的设备可以减少故障和消耗，使设备始终保持工作状态，有效提高工作效率。

5、无论是风冷还是水冷，其内部的部件长期使用均可能损坏，需要及时检查更换，以免影响设备的使用。