

佛山发电机康明斯销售电话

产品名称	佛山发电机康明斯销售电话
公司名称	致诚机电科技（广东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 功率:1200kw 型号:KTA50-G8
公司地址	东莞市常平镇
联系电话	4000889806 13433636979

产品详情

佛山发电机康明斯销售电话

[佛山发电机销售](#)、[佛山发电机厂家](#)、[佛山发电机电话](#)、[佛山发电机售后](#)

佛山发电机无法启动解决方法

第三种情况：柴油发电机自动熄火的时候，转速会慢慢降低，运行不稳定，排气管冒白烟。

主要原因为柴油里面有水，气缸垫损坏或自动减压损坏等。

需要更换气缸垫，调整减压机构。

第四种情况：自动熄火前没有异常却突然熄火。

主要原因是柱塞或喷油器针阀被卡死、柱塞弹簧或压弹簧折断、喷油泵操纵拉杆及其连接的销脱落、喷油泵驱动轴和主动盘的固定螺栓松脱后，轴上的键由于松旷而被剪平，导致驱动轴或主动盘发生滑动，使驱动轴不能带动喷油泵工作。

柴油发电机运行时一旦发现机组出现这种现象，要立刻停机检查，以免造成重大的机械事故，应送到维修点做全面的检查。

第二种情况：自动熄火的时候，运行连续不稳定并有异常的敲击声。

主要原因是活塞销断裂、曲轴折断、连杆螺栓折断或松脱、气门卡簧、气门锁片脱落、气门杆或气门弹簧折断，造成气门脱落等。

柴油发电机组运行时一旦发现机组出现这种现象，要立刻停机检查，以免造成重大的机械事故，并送到维修点做全面的检查。

柴油发电机组突然熄火的相关原因，因表现不同熄火的原因则不同。

种情况：发生自动熄火的时候，转速逐渐降低，柴油发电机组运转的声音和排烟颜色没有异常的现象。

主要原因是油箱里面的柴油用完，可能是油箱开关打开，或是油箱通气孔、燃油滤清器、输油泵被堵塞；或是油路不密封进了空气，产生“气阻”（熄火前伴有转速不稳现象）。

这个时候要对低压油路进行检查。

首先，检查油箱、滤清器、油箱开关、输油泵是否堵塞，缺油或开关没有打开等；

可拧松喷油泵上的气螺钉，按下燃油泵按钮，观察放气螺钉处的流油情况，如没有油流出来，则是油路堵塞；

如流出来的油里面有气泡，则是油路里面进入空气，要逐段检查排除。

