

CAT卡特配件C15油底壳垫片188-0210全国发货

产品名称	CAT卡特配件C15油底壳垫片188-0210全国发货
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卡特彼勒 型号:188-0210 产地:美国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

网页中公布的配件名称或配件件号与图片仅为参考,因型号与技术参数太多,没能全部展示,具体的需求请与本司的在线客服沟通与交流。

密封件和 O 形密封圈的说明

垫片

描述：

垫片用于密封两个配合面的接缝以防止泄漏和污染。

1862001 2673398 6V-1943 2413283 9S8752 8 4433 9M4584 3492654 2N2765 2594598

5362063 2302520 6V-6753 3552311 9X-6458 8 4992 9S-8752 6i2431 4501416 5P8872

2803979 2117826 2N2766 3552312 2W0752 8 4047 9X-6458 4345170 2N2766 3P6061

2265561 2291632 2364309 3610842 4P-0692 8 8460 9254119 9078675 1215736 3S9643

3561073 1445695 4S-5898 3610843 4P-4460 8 8462 4218739 4430291 1073759 6V1454

3719663 1656668 6V5101 3613185 6I-0804 8 9161 4640125 1017812 6V9027 2193240

3727075 2720759 7C-7677 3613410 6I-0805 9G1919 4640124 4640126 5B7890 4F7387

3279287 5P-0840 7C7678 3614991 6I-0812 9W2981 9244516 4640127 2A4429 5B4399

发动机阀组出现噪声（微小静电干扰声）

可能原因:

1 气门弹簧或气门锁断裂

如有必要，安装新的零部件。气门锁断裂有可能

使气门滑落到气缸中，因而损坏气缸。

2.气门间隙过大。

调整气门间隙。参考测试与调整部分。

3.润滑不足。

检查气门室的润滑。在发动机高转速下，机油流量应该很强大；而在发动机低转速下，机油流量应该较小。油道必须清洁，尤其是机油送往缸盖的油道更为重要。